


Meu entdedte Lacqvir-seun (" Grundliche Anweisung/ Wie man nicht nur unterschieds liche bißher geheim gehaltene kost= bare Lacquen/ Insonderheit den so genannten Gisch= und raren weisen Lacqohne grose Mühe und Unkosten verfertigen/ Sondern auch den biß izo unbe: kanten Gummi Copal leichtlich und baldauslösen könne/ nebst einen Anhange unterschiedlicher curieuser und nüglicher heraus gegeben bon einem Curioforum Experimentoram DREBTEIT! 5 Johann Christoph Zimmermann/ 1716.





Nach Standes-Gebühr geehrter Leser,

derselbe benm erzietel sten Anblick des sitel Blats ohreisel höchtich verwundern und auf diese Meynung kommen/daß es ein Lachenstwürdig Beginnen sen/daß man so eine curieuse Kunstendie sonst so geheim gehalten und

und unverantwortlich sehr theuer bezahlet worden / ans izo so gemein mache / und so aufrichtig ohne gesuchtes Interesse der curieusen Welt communicire. Mellein wenn man die Umständes die bierzu Anlaß gegeben/ erweget/ und den redlichen Endzweck der hierunter intendires wird/ in genauere Betrache tung ziehet/ so wird man bes finden/ daßer billig und Lobens würdig sen. Denn wenn man nur/der übrigen vielen Motiven zugeschweis gen/

gen/ dieses einzige betrachtet/ daß man bishero vor das bekante Lacquiren ein so grosses und fast unverant: wortliches Wehr Beld geben mussen/daman es aufs länge ste innerhalb 8. Wagen fertig begreiffen kan / und hingegen in diesem Tractätgen den kurgen Weg und leichte Art/ hinter die Verfertigung des Lacques zugelangen/gewahers wird: wird man des Autoeis aufrichtiges und auf den Ruzen des curieusen Liebha: sers abziehlendes Gemüthe und

und redliches Absehen loben und rühmen. Ob man nun aber auch schon vorbin weiß daß man ben vielen Mißgunstigen wenig Danck verdienen/ an contrair das Rath in die Augen schlagen wird/weit man es so deutlich und um ståndlich gezeiget / daß es fast ein Kind in bemeldter Zeit erlernen kan: So achtet man doch dieses nicht nur nicht/ sona dern wirden regard, das die ansehnliche Anzahl derer curieusen Liebhaber dem geringen Hauffen derer Mißgunstigen und

und Zeinde weit werde übers legen senn/nur desto mehr verstärket. Sintemahl ohne dem derselbe Mensch gebohren werden soll / der es iedem recht machen kan/ und über dieses erfordert die Pflicht und Schuldigkeit eines Christen/ feinem neben = Menschen auf alle Weise und Wege ohne einkiges falsches neben : Abse hen zu dienen. Man lebet also der zuversichtlichen gewissen Hoffnung/man werde wegen angeführter Umstän, de dieses Tractatgen mit sol-214 cher

Mer Intention, in welcher man es aufzusezen bewogen und angetrieben worden/aufzund annehmen. In übrigen recommendirt man sich in des Hochgeehrten Heren Liebzhabers weitere Affection und Gewogenheit/ und verzbleibet desselben sederzeit zu dienen besliebner

Curiosorum Experimentorum Amator.

Aluf



Puf was Pet man allerhand Bilder / Kupferstücke / Thee Breter / und dergleichen sauber lacqviren soll.

Von Bildern zu lacqvi-

An lässet sich das Bild oder Kupserstück auf ein dunn gehobelt und mit Bimstein abs geriebenes Bret durch einen Buch Binder

mit Kleister aufkleistern/ wenn solzches wohl trucken/ nimmet man eine Hand voll Pergament Abschnitte/

215 die

Die man ebensfalls am besten von ten Buchbindern haben kan/ und eine Kanne Wasser in einen neuen Tops/ und kocht es ohngesehr 1. Stund ben guten Feuer / solches seichet man durch ein doppelt Tuch/ und überstreichet mit diesem Was ser das Bild 3. biß 4. mahl/wors ben man mercken muß/ daß diese Materie allezeit warmlich / und das. Bild oder aufgekleistertes Kupferstücke jedesmahl, wenn es einmahl überstrichen/ recht wohl vorhero trucken worden. Und dieses ist der Grund/der vor allen Dingen/wenn. anders der zukünftige Lacq soll rechten Bestand haben/muß in Oba acht genommen werden.

Wenn solches geschehen/so thue man in eine Phiole und Distillir-Kolben 8. Loth vom besten ausgelesenen weißen Sandrac; und giesse darzu est, völlig Nössel Spiritum

Vini,

Vini, welcher Pulverzündet; Dann setze den Kolben hinter den Ofen auf warmen Sand/ wenn man nun mercket/daß der Kolben warm wird thut man den Stopsel vom Glaß/und halt an dessen statt den Daumen fest darauf / und schüttelt es so lange hin und wieder/biß der Kolben wieder anfänget kalt zu werden. Stopfe es wiederum zu/ ben Leibe aber nicht zu fest/damites ein wenig Lufft habe. Auf diese Art muß man zu etlichen mahlen mit dem herum rütteln procediren/biß sich alles in dem Glase mohlaufige löset hat.

Wenn dieses alles geschehensthue man darzu 2. Loth auf dem Feuer zergangenen reinen Gummi Elimi, und 2. Loth Venedischen Terpentin ebenfalls zerstossens und schüttele es nochmahls wohl unter einanders laß es leslich noch ein

paar

paar Stunden auf der Wärme/das
ist/wie vorgedacht worden/ hinter
dem Osen ausm Sande stehen/das
mit sich das Unsaubere zu Boden ses
zet. Hernachmahls durch ein
rein Tuch in ein ander rein Glaß/
worinnen keine Feuchtigkeit/ gescis
get/alsdenn ist er zum Gebrauch
dienlich.

Mit diesem vorgesetzten Lacque nun überstreichet man die mit dem erstgedachten Grunde bestrichenen Bilder und Kupsserstücke alle halbe Etunden einmahl/ welches sieben bis 8. mahl arschehen muß. Dann lässet man Sie 2. biß 3. Tage lang wohl austrochnen/ so beginnen sie kleine Rißgen zubesommen/ worauf sie mit dem nachgesezten geschwesseten Trippel und Baum-Dehle mit einem Läpgen so lange geschlissen werden/ biß die Rißgen alle hers guß gekommen/ nachmahls mit eisnem

nem reinen Mehl abgetrocknet und poliret. Diese Schleif und Polirung nun kan man zu allen übrigen kacquirten Sachen gebrauchen.

Auf was Art der klein zer : frossene Trippel zum lacquiren geschwemmet wer: den muß.

das allerkleinste stossen/ und durch ein Haar-Sieb schlagen/ solchen thue in einen neuen Tops/ und giesse denselben fast voll laulichtes. Wasser/ und rühre es mit einem Holz wohl untereinander/ daß nichts auf den Bodenliegen bleibet. Darauf giesse das umgerührte trübe Wasser in einen andern neuen Tops/ wordurch geschiehet/ daß/ das subtilste herüber gehet/ und das grobe zurücke bleibet/ welches klahre

Flahre man denn unbewegt etliche Stunden stehen lässet/ bißsich alles zu Boden geschet/ und das Wasser wieder gank klahr darüber stehet/ welches man hernach ohne große Vewegung des Topss abgiessen kan/welches auf dem Boden zurück gebliebene man wohl trocknet/ und wie ben dem Bilder Lacq gemeldet worden/ procediret. Das erst im Tops zurück gebliebene Schwere fan man auch trocknen und klein stossen lassen/ und wie mit dem vorigen versahren. Dieses ist die Polirung zu allem lacqviren.

Wie man allerhand Holks
Werck lacqviren soll.

Jerben ist dieses zu observiren/daß/was man von weichen oder Tannenholt lacqviren will/ dasselbe erstlich allezeit mit dem vor

vorbemeldten Bilder : Leime ocer Grund überstrichen werden muß/ und dieses muß auch ben dem sesten Holtz observiret werden. Nar ist dieses ben dem weichen Holke vors nehmlich zu mercken/daß man sich durch einen Mahler etliche Loth Schiefer oder Blenweisz aufs kleins ste reiben lässet auf dem Farbesteis ne/ welches mit blossen Wasser ges schehen kan. Solches vermische nachmahls wieder mit mehr ers wehnten Leim oder Grunde/ doch dass es nicht zu dünn/sondern was dicklich bleibet / und überstreiche das Holkwerck 2. oder 3. mahl damit an / ben Leibe aber komme man das mit nicht zu starck an die Hiße/und dieses aus raison, weilen es zwar geschwind trocknet; doch aber nicht so beständig ist/als wenn es ges mählig trocknet. Wenn es nun in etlichen Stunden wohl trocken und

und hart worden/schachtelt oder reibet-man es mit dem so genanten. Schachtel: Halm/ welcher etwas seucht gemacht werden muß mit laulichten Wasser: an denen Derstern/woesungleich/mußes sauber und glatt gemacht werden/leztlich wohl abgewischt damit keine Feuchtiakeit mehr daran zu sinden ist. NB. Porgedachten Schachtel: Halm/welches eine sonderliche Art von Rohr ist/kan man um gerinzgen Preiß von denen Drechslern und Tischern bekommen.

Darauf lacquire nun mit Farben/ wie folget: Jum Erempel/ wenn mans roth haben will/ thut man in ein sauber Schüsselgen oder Näpgen aufs kleineste zerriebenen Jimober/ giesset den vorgemeldten Lacq darzu; so vielals man vor gut besindet/ und nicht zu dünne wird/ tentet bestreiche deine Arbeit 2. bis 3. mahl

3. mahl. Wenn es sest und trocken morden / so überstreiche solches wie der ein paar mahl mit puren Lacq, und wenn es trocken/ lässet man nach Belieben mit allerhand Was ser-Farben/ welche boch starck mit Gummi angemacht werden muß/ darauf mahlen. Mit dem Gold und Gilber ist nichts weiters zu observiren / als daß man die figuken, welche man mit Gold haben will auf einen Gold Grund legen muß / und dann mit Wasser-Farben auszeignet; Wenn nun das ges mablte glies wohl trocken worden/ so nehme mansich sehr wohl in acht/ daß man behutsammit dem vorges dachten Lacq das gemahlte über streichet/ daß nichts abgehet/ und lässet es das erstemabl wohl trocken werden. Dann überstreiche die Arbeit noch 4. biß 6. mahl mit dem puren Lacq, und sits es etliche Tase in gelinder Warme/ darzu kein Staub kommt/so bekommt es kleine Rikgen/worauf man/wie vorgezeit get worden/mit der Polirung verfahren muß/und auf diese Art kan man mit allen Farben verfahren.

NB. Je zärter die Farben gerieben worden/jeschöner wird die Arbeit.

Nun folgen die darzu benöthigten Farben.

Roth/darzunimmet man Rugel Lacq, Florentiner Lacq ist feiner und besser/item, Cinnober.

Grun / darzu nimm distillirten Grun- span.

Gelb/darzu nimm Gummi Gutti, und

schattire es mit Arsenicum.

Blau/durzu kanst du Bergblau nehsmen/und mit Indigo schattiren.

Indigo mit Blenweiß vermischet/giebt auch Blau.

Schwarz/darzunimmOfen-Lampenoder Kühn- Ruß.

Braun /

Braun/darzu nimmt man Um-

Fleisch-Farbe / darzu kan man Cin10ber und Blepweiß nehmen.

Bie der rar gehaltene Eisen: Lacq gemachet wird.

glasurten Tiegel/ wenn man teinen eisernen habhaft werden an/welcher sonst bester ist / und sezet bigen auf ein nicht allzu grosses diblizeuer/ daßer heiß wird / nimm mad davon; und bestreiche inwendig en Tiegel allerwegen sett oder arch mit Calfonien/ darein thue n 345. wenig klein gemachten guen Bern: oder Agtstein/ doch kelbiger in Tiegel platt eine streuet wird / und seze den Tiegel ist das gelinde Kohlen Feuer/ und

bede den Tiegel mit etwas obenzu. Las also den Tiegel so lange stehen/ biß der Bernstein völlig zergangen/ und gants schwartsbraunlicht aussie bet / dann hebt man den Tiegel vom Feuer ab / und giesset darein ein balt viertel Pf. von besten Mailer:Fir nis / und chen so viel Terpenem Debl/ und rahrets mit einem Holf doch nicht nahe benm Zeuer stebend, wohl untereinander/ und lasset ee kalt werden. Letzlich drucket mar erwehnte Materie durch ein reif Tuch in ein Glaß/wenn es noch et was zu dicklich scheinet/ kan mar nach Belieben etwas mehr Ter peniin Dehl zügiessen und ünter emander schwenden / so ist der Eisen Lacq zum Gebrauch dienlich und Benn Gebrauch besten is nichts mehrzu observiren / als das man die Blech : Arbeit vorhero mi einer entzwey geschnittenen Zwiebe wolf

wohl abreibet / welches alle Fettige keit vom Blech wegnimmt/und der Lacp desto besser hält. 3. E. wenn man eine Dose oder andere Sachen roth oder mit andern Farben lacqviren will / muß allezeit die Farbe wohl kleingemacht und mit dem Eisen Lacp vermischet werden/und mit diesen überstreichet wan die verlange te Blech-Urbeit alle 2. Stunden ein: mahl welches 3. bis 4. mahl schon ges nung ist / lasse jolches ein paar Tage an der Sonne wohl trocknen / und schickees hernach in einen Backofen/ welchernicht mehr garzu beißist/und laß es darinnen stehen biß der Ofen kalt wird. Dann nimm es heraus und schleise oder police es, wie vorhero ge: lernet worden/lagnach Belieben dars auf/was du wilst/mahlen. Wor= ben dieses zu erinnern/das diecoloen oder Farben / womit gemahlet mer:

werden soul/zuvor mit dem Eisens Lacq angemacht werden/ so ist die Dose fertig. Einige überziehen auch in specie, wenn viel mit Gold auf die Dose gemablet und geleget worden! dieselbe noch 2. mahl mit den puren Gisen: Lacq, und lassen es in der Sonnen wohltrocknen / so wird das Gold viel böher als vorhero. QBenn das Gold Ducaten und nicht Metalle Gold ist / kan mans noch einmahi in Ofen eine kleine Zeit setzen tassen / und daraufnoch einmahl poliren/sowird es desto besser und beständiger/ und auf diese Art geschiehet die ganze Procedur. Man kan auch mit diesen Eisen: Lacq Thee Breter und andere lacqvir:n/nur daß man selbiges nicht in Ofen jepen kan / sondern gedachte Arbeit desto lanaere Zeit in der Son ne wohl austrocknen lässet/man mus

es aber ja nicht zu starck mit dem Eisen-Lacq bestreichen.

Einen schönen Lacq mit Spiritu Vini zumachen/womit man aber nur schwarze und braune Farbe lacqviren kan/ massen alle bunte Farben darunter verderben/ und eine ganz andere Coleur bekommen/da hingegen dieser Lacq nicht so theuer zu stehen kommet als der Meise/ doch eben so beständig ift.

6. Loth Gummi Lacq in granis.

2. Loth Mastix.

1.½. Loth Sagenbein/ welches auch ein Gummi.

Darzu giesse anderthalb Rosel Spiritus Vini rectificatissimi, und procedire mit dessen Verfertigung/ wie mit denn erstgemeldeten weis= sen Lacq, nur ist diests noch das ben zubemercken / daß derselbe 2. biß 3. mahl durch geseichet wird/ wig

wie mandenselben brauchet/ist auch ben dem kurkgedachten weissen Lacq gemeldet worden.

Wie der Gummi-Copal aufe

aclifet wird.

AUnthurin eine thänerne veralak surte Schüssel 4. Lothzu Meil gemachten Gummi Copal, varauf giesset man Spic - Dehl 4. Loth / 4. Loth Spiritus Vini rectificatissimi, und rührt es wohl untereinander / zündet es mit einen Papier an/ und im währenden brennen wohl uns tereinander gerühret / wenn es ein paar Vater: Unser lang gebrennt/ bläset man die Flamme aus/ und giesset noch 4. Loth Spiritus Vini bargu.

Alle diese Materien thue in einen gläsern Kolben / und verwahre selbiaen oben fest / und seze solchen auf und hinter den Ofen auf gelinde Warmc?

m/24. Stunden/nachmahls durch ein Tuch laussen lassen/so ist er wie einander Lacq, zum Gebrauch/sers tig.

Tine andere Beschreibung einstrendschen Lacq Firmstund wiedamit procedirt wird.

Diesen Firnis zu wissen/daß man oiesen Firnis zu vielen Sachen aebrauchen kan/ welchen man nur eie men Glank zugeben vermeinet/Holk/Leder/Stein und Kalck/Eisen/soes mit solchen überstrichen wird/bekome met ein jedes einen hohen Glank/das man mit andern nicht zu wege bringen kan. Holk kan man am besten mit überstreichen/sonderlich hartes/so sich schon glatt machen läst/es konnen auch alle Farben/so wohl Dehle Leime und Wasser-Fareben daraust gemacht werden.

\$35

Zum

Zum andern/wer auff Holtz Lacqviren will/als Breter/Schache teln/oder was nur höltzern ist/wird

auffolgende Art tractiret.

Charles.

Zumzten/das beste Holf ist das Aborn. Wenn nun dieses alles seine Richtigkeit hat/ so nimm ein Schach: tel Rästlein/und überstreichs ein paar mahl mit Leimtranck / doch ist zu wise sen / je heller und klarer der Leim ist / je schöner bleibet die Farbe / massen der braune Leim = Tranck schöne Jarben verdunckelt; wilt du keine Unkosten sparen / so mache folgenden Leims Tranck: Haußblaß oder weiß abgeschabt Pergament/ thue solches in einen irdenen Tiegel/ geuß halb Wasser/ und halb geringen Brandewein darüber/ und laß dren Tas ge stehen/ und weichen/ hernach laß ben gelinden Feuer gnugsam zergehen/ und seige ihn durch ein Leinen Tüchlein/ daß das Garstige 311

zurück bleibe; diß ist auch ben dem schlechten Leim = Tranck in acht zu= neimen. Wenn man nun die Schachtel will recht haben fo nehme man Berg = Zinnober, der auf einem Reibstein mit Wasser gar zart gerieben worden/ thue den in ein irr* den Gefäß/ misch ein wenig Leim-Tranck darein / damit überstreich die Schachtel/ laß sie trucken were den/und thue solches 3. biß 4. mabl/ dann reibe sie mit Schachtel Halm ab / daß sie wieder glatt werde. Will man nun auf eine Schache tel eine Figur mahlen / so macht man dero ersten Grund mit Rugel-Lacq / oder Florentiner, duns ckelsten Schatten aber mit Eliur ustum, und denn darauf mit Gilber geblanckt/ aus welchem Gold wird nachfolgender Gestalt oder Art: Man nimmt den gelben oder Gold = Firniß / so nechmabls bes

schrieben wird, und bestreicht die Gil ber geblanckte Schachkel bis so lans ge sich das Silber in Gold verwan: delt/so dann muss man hiermit auf: boren/ und den Braunen gebrauchen/ so wird man sehen, daß seich Sie ber dem Gegde gleich scheinet. 25ann die Schackel 3 biß 5 mahl mit dem branuen Firnis bestrichen worden/so laß es trocken werden/ dann reibs mit Wasser und Schachtet : Haim wieder rein ab/hüte dich aber/ daß es nicht zuviel geschehe, und es nicht abreibest. Sodann muß es abgewte schet und auffs neue mit den braus nen Firmiß übertragen werden / ists nun etliche mabl geschen/kanstu wie oben gemeldet / es wieder abreis ben/alsbenn wische die Schachtel mit gebrannten und guten gelinden Bimstein wohlab/ und procedire mit Nebenstreichung des Firniß ets ndie

liche mabl/ und mache es wie oben/ leglich/wenns autinimmt man Bims stein und und Baum Dehl auf ein Leder und poliret damit/so wird die Schachtel recht glatt/ und fertig: Soll die Schachtel Purpur-Farbe baben / so wird die Colleur über roth Schachtel und Drachenblut Kirnis Bestrichen/ mit den andern Farben wie oben practiciret/ sie mögen Schwark/ Roth/oder Gelb senn/ NB. daß es dunckler sein musse/ denn das Braune/ wenn du es mit dem braumen Firniß überstrichen hast wird Grün / desgleichen verdunckelt auch das Grun davon / dars um muß manzu den lichten Farben/ den weisten Firnis nehmen. Mit den weissen Firnis wird im Aufstreis den wie in vorhergehenden verfahe ren/ wenn ich blau haben will/so nehm ich Berg-Blauoder Schmal-你们

ta/ und mache es auf die Art/wie oben ben der rothen Schachtel ges lehrt worden. Hernach nehme ich die Arbeit mit dem trucknen Schache tel-Halm ganß glatt/ und mit dem weissen Firniß/ so viel man will überstreichen / so wird es einen Horns Glang bekommen / auch ist zu wis sen/daß sich der weisse Firniß nicht wohl poliret wegen des Terpentins/ sondern man wird schen / daß es ohe ne dem so einen Horn: Glant bekom: men wird/daßes unnöthia ist/daßes polirt wird; diesen weissen Firniß kan man zu allen Dingen brauchen/ingleis chen Gemählde / sie mögen senn mit Wasser: Dehl-Leim-Farbe gemahlet/ damit nur überstrichen/ so bekommen fie einen Glang.

Die

Die erhabene Arbeit zu machen.

Enn die Schachtel ganß fers tig ist/auch poliret und glatt/ und hat auch Glank gnug / so mache nachfolgende Dinge und formire auf die Schachtel wenn du wilt. Erst: lich nimm Ochsen : Galle / Kühnruß und Kreide/ jedes gleich viel/ mische alles unter einander/biß endlich ein dicker Teug drauß wird/diesen trage nun auf die Schachtel / und formire daraus was du wilt/ auf die Erhö= hungsfind es Feljenskan ich etliche mie Silber/etliche mit Gold / so in Meuscheln und mit Gummi-Wasser ange: machtist / bestreichen / aber etliche be= streiche mit weissen Firniß/und ehe sol= che trucken / so streue Glants / welcher allerhand färbig ist, darauf, und thue dann alle Erhöhung durchgehends

mit weissen Firms überstrichen/bist dass es sest wird.

Folgen die Firnis.

8. Loth Gummi-Lacq ungestes

3. Loth Sandrac gestossen.

2. Loth weissen gepulverten Berns

2. Loth gestossenen Mastix.

Des Spiritus Vini rectificati Hiel. Phlegma ein Maach diesen Spiritum thut in ein Kolben Glaß/ vermach aber das Glaß wohl/thue es 1. oder 2. Tage siehen lassen/jes doch/daß es etliche mahl umgerühr ret/denn seige solches in ein ander Glaß/durch ein Leinen-Tächlein/ und heb ihn auf zum Gebrauch.

Weissen Lacq: Firnis.
3. Loth weissen gestessen Sandrac.
1. Loth

- Stein. Loth gestoßnen weissen Agath-
 - 1. Loth Mastix gestossen.

tin.

1. Loth weissen Epprischen Terpen-

Pelssenbein wie Schildkröt zu färben.

Silber 13. laß das Silber im Scheide: Wasser zu gehen/bespritz das Bein mit, nach deinen Gefallen/streich hernach diesen darüber/laß es von sich trocknen/so ist das Bein an der Stelle/da kein Wachs ist/braun und schwarß.

Poli-Weim der im Wasser balt.

McImm den gemeinen Leim nur mit Lein- Dehl oder Firnist angemacht/ und wann man das C Holy Holfz leimen will / muß mans an selben Orte / da es soll geleimet werz den zuvor wärmen/sodann mit warzmen Leim geleimet und trocknen lass sen/ sobält es köstlich im Wasser.

Weissen Lacq-Firniß.

Imm auf 10. Loth rectificirten Brandewein/flein gepülz verten Gummi, Sandraca 2. Loth/ flaren Venedischen Terpentin/2. Loth/ thue es zusammen.

Allerhand Farben zum Lacqviren.

Ï

Rec. Weisse Farbe: Allda nimmt man Schieferweis/ reibt solches unter Leinöhl klein/ und trägt den mit einen gelinden Pinsel auf/ eh man aber dieses austrägt/ kan man vorher Blenweis unter Lein-Dehl reiben/ und es damit anstreichen/wenn es trocken/kan er denn mit vorigen Schieferweiß angefrichen werden/will man es aber unter Lacq Firniß mischen/so reibt man es erst unter Wasser/und lästs dann trocknen/mischet es dann nach Belieben unter Firniß.

2.

Rec. GelbeFarbe: Citronen gels be zu machen / nimmt nian Auri pigmentum unter Spir Vini geries ben/ trocknen lassen/ und dann ents weder unter Dehls oder Lacq: Firniß gemischet. Zu Pomeranßensgelbe/ nimmt man Rauschgelbe/reibet sols ches wie das vorige/ und mischt es auch also/ und überstreicht es ein paar mahl.

3.

Rec. Grune Farbe: Celadon-grun/
nehmt

nehmt 1. Pfund Grünspan/ reibt es unter Lein : Dehl/ doch/ daß man wenig weiß drunter mische/ so reibt es vorher mit, Wasser/ und lasts trocknen.

R. Rothe Farbe: Da nimmt man Zinnober/, mischt ihn unter Dehl=Firniß/ und überstreicht da= mit: will man es noch dunckler has ben/ nimmt man von dem besten Florentiner: Lacq/reibt ihn unter Lein=Dehl/ jedoch sehr starck und dick/dann mischet man Dehl=Firniß drunt und überstreicht den Zinnober damit/ diß wird herrlich roth. Der Zinnober muß aber erst trucken senn/ ehe man den Florentiner-Lacq aufstreicht/ und an statt des Dehl's Firnis kan man auch Lacq : Firnis nehmen/ doch muß die Farbe unter Wasser gerieben werden.

5.

Rec. Blaue Farbe: Scheltisch Blaus oder so dieses nicht zu bekom= men/ blaue Schmalte/ wird nicht gerieben/ sondern unter Dehl mit ein wenig Schieferweis gemischt/ foll es Dunckelblau senn/ so laß man das Weisse hinweg/ auch kan man an statt des Lein-Dehls Lacq-Firnis nehmen; sonsten macht man auch ein Blau von Indig Quatimalo oder harten Indig/ diesen un= ter Ochl=Firnisz gerie' und mit Schieferweis gemischet und also überstrichen; das herrlichste Blau wird gemacht von Oltramarin-Blau / und gar wenig Schiefers weis/ dieses ist aber sehr kostbar/ int dem das Loth 16. Thal. kostet.

Rec. Schwarze Farbe: Danimnt man Kühn-Ruß/presset solchen sest C3 in in einer Deute von harten Papier/
legt solche in glüende Kohlen/ bist
er ganß glüet/ denn heraus genommen und mit Dehl-Firnist gerieben/
und also angestrichen/ oder Helsen
bein schwarz hart unter Dehl gerieben und angestrichen/ ist noch
schwärzer als das erste/ oder den
Ruß von der Lampen/ ist auch ein
gut schwarz; an statt des Dehls-Firnist kan man auch Lacq-Firnist nehmen.

R. Braun Farbe: Wenn man ein Rohr Braun lacqviren will/nimmt man braun, roth und Helsfenbein schwarß, reibt solches unter Oehl-Firniß und überstreicht dieses so wird es recht die Spanissche Rohr-Farbe. NB. Man fan auch den Florentiner Lacq hier os der da diese oder dünner machen/nach

dem er dunckel oder leicht sein soll. Sonsten gebraucht man sich des Umbræ, diesen durch Feuer gereinisget und selbigen unter Lein Dehl gerieben/ wird recht Castanienbraun. Sonsten bat man auch eine Coleur Romanische Gold Farbe genannt/sogar ein artiges Braunist; zu dem Umbra kan man auch an statt des Lein Dehls Lacq-Firniß nehmen.

8.

Ju vergülden: Da nimmt man Hollandisch Ocker Gelb/ reibet solzches unter Dehl-Firnik Uar/ das jes nige/ so man vergülden will/ streicht man mit warmen Leim- Abasser offt über/dißes trocken worden/und glänze/ und dann nimmt man von obgedachten Gelb und überstreichet es damit/ wenn es nun fast trocken/schneidet man das Gold auf einem E4 Rüssen

Küssen von Leder/ und legt es auf Baumwollen.


Rec. Zuversilbern: solches geschies bet auf vorige Manier/nur dass ar statt des Holland. Ocker: Gelbes em Schulb: Weiß genommen wird/ wenn man was versilbert/und reibt dist. Grünspan unter Lein Ochl/und überstreicht das Silber/wird es ein vortressich Grün.

IO.

Dehl-Firnis: Rec. Zueinem halt ben Pfund Lein: Dehl/vor 3. pf.. Mennige/ and vor 1. pfen. Silbers glätte.

II.

R. Marmor zu machen.



schet es an mit Dehl-Firnist/ wenn es noch nast ist/ nehmet Florentiner Lacq unter Dehl-Firnist gerieben/ und ziehet Marmor-Aldern damit/ dann Ockergelbe/ ingleichen Præparament, und ziehet auch Aldern das mit/und also ist der Marmor sertig.

12.

Purpur:Farbe.

Elorentiner-Lacq unter Oehle Firnis mit Schieferweisz vermischet

und damit überstrichen.

Mit Muschel: Gold mit Gums mi angemacht / kan man Laubs Werck auf Rahmen und andere Sas chen machen.

Auch macht man einen Firnisz von Oleo Spicæ und Mastix, zwen Eheile des Olei, und 1. Theil Mastix dieses über den Feuer zergangen/ C5 und und die Farben wie auch das Gold damit angemacht.

Einen Gold-Grund zu machen.

Olus und Rothstein jedes gleichviel/ ein wenig Everweiß/ ein wenig Scuffe/ ein wenig Wasser: Blen/ dieses zusams men mit Urin wol gerieben auf einem Reibestein.

Allhier folgen noch etuche vortressliche und rare Lacque.

Einen schönen Glank præsentirenden Lacq-Firnik zus machen.

Svieldu wilt/von dem als lerbesten Spiritu Vini rectificati, ficati, und filtrire ihn durch calcinirten Weicher gebrannt worden ist wohl der beste/) von diesem nimm 11. ß. thue darein von dem besten Gummi Lacq,

reinen aekornten Mastix,

von dem weissen Algstein/ (Loth/

Gummi Sandraca, eines jeden 4. mache alles wohl flein/bring es vermischet in ein groß Phiolen= Glaß / vermache selviges fest / schütz tel solches eine gute Stunde unter einander / bring es etliche Stunden auff gelinde Warme / so dann schuts, tele es wieder eine Zeit sein unter einander/dieses thue 6. oder 8. Tag/so loset sich auch das kleineste von dem Gummi auf/ wann du dieses nun gethan / so geuß es durch ein dunnes, Tüchlein in ein rein Glaß/ schütte wiederum eben von dergleichen Spiritu Vini auf das überblieben/ procedire wie zuvor/so hastu einen über

über, aus schön glänkenden Firniszwelchem an Güte fast wenige gleischen/ und diesen kanst du zu allers hand schönen Holkarbeiten brauschen.

Ginen weissen Firnis zu præpariren/ der da glänget als tvie ein Glas.

Loth/ so zu vor mit scharsfer Lauge gesocht worden/ und 4. Loth der besten Mastix-Körner. Auch Gummi animæ 3. Loth/ item weissen wohl gestossen unter einander/ nimm darzu eine Viole mit einen langen Halse/ giesse darüber 3. Pfund den besten rectificirten und tartarissicirten Spiritus Vini, mache gleiche procetur, wiesoben gemeldet/ und dass

Mary Mary

sich diese Materie ja nicht auf einen Klumpen setze / wenn nun dieses als les sehr wohl erweichet 110 laß es auf einer heissen Aschen sieden / trucke es hernach durch ein Tuch / verwahre es in einem Glaß / daß kein Staub dazu komme. Mit solchen Firniß kanstu allerhand Gemählde auf Pas pier oder Pergament mit Gummi Farbe gemahlet/überstreichen/und awar 10. oder 12. mahl/biß sie lchon glanken / so dann laß es wohl trus cken werden/polire es mit Trippel o: der Zinn-Asche und Baum- Dehl mit einem zarten Leder aufs beste/ biß du siehest / daß die Gemählde wohl glänßend worden.

> Chinesisch erfundener Lacq-Firniß.

Imm des reinesten Gummi Lacq 8. Ungen/Algtstein 2. Ungen

Ungen/Mastix Körner 4. Ungen/mit Lauge gereinigten Sandraca 8. Uns zen/Gummi Copal 8. Ungen/ mis sche es wohl zerstossen untereinans der/thue es in ein rein weit Viol-Glaß / geuß 2. Maaß vom besten Spiritu Vini rectificati drauf/ rut: tele es wohl um/und mache es/wie in vorigen / laß hernach in einem fast sies denden Balneo stehen/ und laß nach Werfertigung Spiritum Vini warm durch ein Leinen-Tuch lauffen ; und in selbigen Glaß abkühlen/ so hastu einen schönen Glaß : Firniß/ ver dem Venedischen Glase nichts nach gibt am Glanze.

Den von den Indianern erlerneten Firniß aufs beste zu machen.

Etornten reinen Mastix 3.

Loth/Gummi Lacca 3. Loth/
Gum-

Gummi Sandraca 6. Loth/ weissen Wenrauch 2. Loth/ Colafoni 4. Loth/Gummi Copal 2. Loth. Mas che alles zerstessen unter einander / mische es mit 3. Loth Olei Ræsinæ folgender massen unter einander: erstlich schütte das Harz Dehl in einglasurtes Gefäs/lasse es erwär= menüber dem Kohl-Feuer / darauf thue die Lacq, rühre es eine aute Weile unter einander thue den Mastix darzu/rühr fort um/schütte den Sandrac nach und nach drauf / und rühre/ so offt du dieses thust/ solches wohl um/ endlich thue den Colafonium mit sämmtlichen Speciebus auch darzu/ gib stärcker Feuer/damit alles wohl zergehen mö= ge/ja 10 heiszwerde/dass es Blasen bekömmt/so dann nimm ein halbes Gläßlein voll guten Brandewein/ rühre es sein gut unter einander/ sete es abermahl zum Feuer und lask

laß es wohl warm werden/giesse i. Psund tartarisirten und rectificirten Spir. Vini, so 6. oder 7. mahl rectificirten Spir. Vini, so 6. oder 7. mahl rectificirt worden/darzu/rühre es wohld durch ein ander/nicht aber zu lange/auf daß der Spiritus Vininicht versschwinde/gib auch Alchtung/daß diese Mixtur, so sonst unmöglich zu erlöschen/nicht anbrennt/presse es durch ein reines Tuch in ein Glas so enghälsich/ und verwahre es wohl.

Gebrauch dieses Firnisses.

Und Unun diesen Firnis versarbeiten wilst so las von bessten harten Holke allerhand Geräthe machen soch denn aufsolchen hältes am besten soch habe ich solches auch auf Schachteln mit guten Effect bewährt erfunden.

Ferner mustu haben von Gum-

mi Arabico und Wasser, als nehmlich folgende bereiteste Fars ben: Nimm von besagten Gummi Arabico, las es im Wasser ger: gehen/darunter mische Kühn-Rus oder aber gebrantes Helffenbein/ und reibs wohl auf einem Mahler: Stein/doch ziemlich dick/ wie ein Must / wennes nun gerieben istiso nimm bessen ein wenig in ein Schufflein/geuß Wasser drauf/ boch nicht zu viel/ daßes die Farbe nicht verliere, mit diesem streiche nun das Geschirr an/lasse es trocks nen/wannes trocken/so überwische es mit einem reinen Tuche/auf dass das gröbste abkomme / überstreiche es abermahl mit dieser Farbe/ sols ches wiederhole bist 4. mahl.

So du nun siehest/ daz diesek Grund recht überzogen / auch zuz gleich wohl trucken ist / so thue ein

). the

wenig Firniß in ein rein weites Gläs, lein/laß es am Feuer warm werden; überstreich also warm deine Arbeit/wen aber der Firniß an einem Ort schon weiß worden/ so berühre ja selbigen Fleck nicht wieder mit dem Pinsel. Wann es überstrichen/ so laß es stehen biß auf folgenden Tag/ überstreichs wiederum/ ja so offt biß es glatt und schön/welches in sechs oder acht Tagen aufs längste verrichtet ist.

Hierben mercke / daß die Farbe des Firnisses / so roth ist / den Grund in etwas verderbet; Derowegen / wenn der Firnis etwan 3. oder 4. mahl ans gestrichen worden / so ist vonnothen / daß du hernach eine Farbe / per Exempel Rühn Ruß oder gebrannt Helssensbein darunter mischest / aufträgest / und endlich trocknen lässest / es wird aber sehr langsam trocknen; wilstu nun den Firnis roth haben / so mache den Grund

Grund auch roth/ und mische unter den Firnis Zinnober/ soll aber der Grund weiß senn/so mache den Grund mit Blenweiß und Gummi-Waffer. Sollaber der Firnis nicht mit Lack/ kondern mit dren Lothen Atabischen Gummi, ein Loth gang zu Mehl zers malmeten Mastix, 11 Loth Harz-Dehi gemachtwerden/ sobleibets weiß. Die Farben aber / so in den Firnis vermischet weiden/sollen in waimen Firnis gethan/ und in dem es noch warm / eingerühret/ und untermischet werden/ auch wenn derselbe durch die Farben zu dick wers den solte/ kansku mit Zugiessung ein wenig Spiritus Vini ihm/weil er noch warm ist / helsfen.

Soll auch der Firnis wohl ries chen/so nimm zu dem Hars oder Bech hart pulverisirten Benzoë und Storax Calamitæ, oder bestreiche die Ars beit/nach dem der Grund gelegt

22

ivers

worden mit dem Hars-Ochl/ so ries chet es wie Eupressen-Holt/ es verstiehret aber den Geruch/wenn es nicht verbunden oder eingesperret verwahs ret wird.

Noch wohlriechender kanst du es machen/so du unter das Hartz-Dehl exliche Tropssen distillirte Nägelein oder Rhodiser = Holz = Dehl thust/ welches Geruch lange währet/ und fast beständig ist.

Noch einen wohlrieckenden Lacq-Firnißzu machen.

Is Imm des aller reinessen und ausserlesensten Gummi Lacq z Pfund/ guten Benzoë und Storax Calamitæ jedes zwen Loth/ auch reisnen Sandrac oder Mastix vier Loth/thue es wohlstein gestossen unter einsander/ in ein groß Glaß mit einem breiten Boden/ geuß den besten Spira

Spir. Vin. rectific. 1. Maaß drüher/ Ropffe das Glaß fest zu/ schittelees i. Stunde lang wohl um/ seze das Blag auf einen warmen Stuben-Ofen acht Stunden lang/ rüttele es aber alle viertel Stunden ein mahl oder ezliche um/ nach diesem seze das Glaß zwen Tage lang in siedendes Balneum Mariæ, so loset sich das meiste Theil auf/ so sich nun als les wohl gesezt hat/ so öffne das Glaß/ laß den subtilen Kirniß/ so auch rothlich aussiehet/ heraus in ein reines Geschirr/ durch eine reine Leinwand lauffen / aufs übrige geuß wieder dergleichen guten Spiritus Vini, wie zuvor/ und laß es noch mehr auflösen/ sobekömmst du noch mehr dieses Firnisses.

D3 Der

Der Gebrauch dieses Firs

Inn du ihn nun gebrauchen wilst so setze das Glaß/worin= ne der Firniß/ in einen Geschirr voll warmes Wassers/ davon bleibet es immer dunne und flüchtig/ lässer sich auch aufs subtileste und schönste aufstragen/ aus= und anstreichen.

Bortrefflicher Chinefischer Kirniß.

Gummi Sandrac 4. Loth/ reinen Mastix 3. Loth/ weissen Algtstein 2. Loth/ damit procedire also: Diesse 4. Gummata zerstosse/ was gröbslich/ thut solches in eine Viole, die unten einen slachen Boden hat/ denn giesse des allerstärcksten und rectificirtessen Spiritus Vini ben andert halb Pfund/ und verstopsf das Glas wohl/schuttele es eine gute Stunde wohl durch

durch einander/setze es 2. Tage lang auf heissen Sand/rühre es inzwischen offt im/ so werden sich besagte Gummata meistens auflösen/ (laß aber von der Hitze das Glas nicht zerspringen) wann sich nun die Gummata gelöset/ so eröffne das Glas/ laß den Firniß durch ein Leinwand=Titchlein lauffen/ das übrige in dem Tüchlein von den Gummatibus mit zwenen Höltslein aufs beste ausdrucken/ hernach thue solchen Firniß wieder in die Viole, verstopsfe es wieder fest/ und setze es aufs neue vier und zwanzig Stuns den lang auf warmen Sand und A= schen/ und erhalte es in sanffter Hitze/ wann es zu lett nur ein Strudel gethan/ kanstu den Firnis wieder durch seigen/ so ist er hernach desto besser.

D4 28eif

Weisser Firniß zu Tassetn

Rec. Schönen reinen gestosse, nen Sandrac, klaren rerpentin, nachdem du gesonnen hist viel oder wenig zu machen/ las es in einem Mahler «Tiegel mit einandergang leise zergehen/ und also fliese sen/thue hernach so viel reines rerpentin Dehl darzu/ daß sich bende wohl darinnen auflösen mögen ! und ein schöner klarer Firnis draus werde/ diesen Firnis aber must du mit guten Versfand und Vorsiche tigkeit absonderlich wegen der Feuers-Gefahr verfertigen/ so hast du eis nen iberaus guten weissen Tafele Firmis.

JII

Indianischer Lacq, auf welchen man auf das subtileste vergulden kan.

Rec. Din besten Sandrac, gestörnten Mastix, reinen Gummi Lacqva, weissen Weirauch und guten Agtstein/ eines jeden 4. Loth/feiner Umbra 4. Loth/Golda Glett 12. Loth/Juden-Pech oder As-Phalti 4. Loth/ des reinesten Venedischen renpentins 2. Pfund/ gesottenen Lein-Oehls so viel/ bif es gnug/ dies ses alles wann es gestossen/ muß zus sammen über Kohl-Feuer/in ein reis nes Geschirr gethan werden/ und dan mit einander wohl erhißen lassen/vers suche die Probe/ ob sierecht/also: Las ein Troffen davon aufs Messer fallen/ so sich nun das Messer am Finger auf ziehet/ so ist er aut/ wo aber nicht/ muß es langer gefocht werben. Diesen Firnig braucht man nun zu (Sila Cachen/ die zuwor mit Leim getränschet/ und hernach mit Kreide angestrischen worden sind/ gleichwie zum planiren; ist nun dieses geschehen/ so streische es 3. mahl mit einer Schwärze an/ hernach diesen Lacq darauf gebracht/ und wohl trocknen lassen/worauff man alsdann aufs subtilste vergulden kan.

Moch ein dergleichen vorz tresslicher Chinesischer Lacq Firmis.

Rec. 4. Ungen reinen Gummi Lacq.
4. Ungen gereinigten Sandrac; 2. Unse gen guten gereinigten Mastix, 1. Unge Agtstein/mische es wohl gestossen unster einander/thue die Mixtur in ein rein Violens Glaß/geuß anderthalb Pfund des bessen rectificirten Spiritus Vini darüber/ verstopsse das Glaß wohl/rüttele es eine gute Zeit wohl unter einander/laß es etliche Stunsden in Balneo Mariæsteden und abkithsten / dann giesse es warm durch ein saus ber

ber rein Leinen Tuch/ laßes in einen wohl zugebundenen und sauberem Glase erkalten.

Mohl præparirterschöuer Glank Firnik.

Rec. Es besten rectificirtesten Spiritus Vini, filtriresolchen durch calcinirten Weinstein/und nimm pulverisirten durch Lauge ge= reinigten Sandrac und Mastix eines ita den sechs Loth/ mische es wohl unter einander/ bringe es alles in eine Viole, und geuß des besagten Spiritus Vini andert halb. Pfund darauff/verhinde das Glaß mit geduppelten Rinds= Blasen/ schüttele es etliche Stunden wohl unter einander/laß es etliche Tage in der heissen Sonne oder auf dem Ofen stehen/schüttele aber das Glaß inzwischen vielmahl herum. Wen sich nun das meiste solvirethat/ so geuß den Firnis rein davon ab/ las es warm

warm durch ein rein Tuch in ein Glaß lauffen/ so bekommest du einen fürtrestich-glänzenden Firniß/ den du zu allerlen schönen Arbeiten ges brauchen kanst.

Sonderbahrer weisser Glanz-Firniß.

wilst/mustu die Arbeit sein hos beln/ (und dienet am besten das Holz von Birn: Baum/ Weißbüschen und ander hart Holz am bessen und ander hart Holz am bessen Basser wohl abschessen. Wann du nun der gleichen sollten seiten überstreichen wilt/ somußder Firnisz also bereitet werden: nimm des allerbesten Spiritus Viziemm des allerbesten Spiritus Viziemm

ni 40. Loth/ Gummi Sandraca 6. Loth/ Mastix 2, oder 5, Loth/ Cypris anischen terpentin 12. Loth Olei, de Been 2. gran, den Sandrac und Ma-Rix must du auf Mahler = Steinzer = reiben/ und zwar trocken/ barnach vermenge solches Pulvet in Terpentin/ thue es in eine Viole, geuß den Spiritus Vini mit dem Oleo de Been darüber/ verbinde soldses Glaß/ denn laß 24. Stunden stehen/ ruttes le es etliche mahl auf/ daß es sich besser resolvire; so sich aber der rerpentin auf den Boden setzte / so schüttele es wohl aufeinander/ bis sich die materie auf den Boden nieder setzet. So du nun folgendes Tas ges die solution vornehmen wilst/ so ruttele wiederum wiezu vor auf/ sepe es in eine Sand-Capelle so tieff/ als der Spiritus im Glasse ist. Dann gib allgemach Feuer biß es zu sieden beains

ginnet/wann es aber siedet/mustu es in solchen Feuer eine Stunde halten/so dann nimm das Glaß allges machsam wieder vom Feuer/seße es sammt der glüenden Capellen an eisnem kichlen Ort oder sichere statt/loßes von sich abkühlen. Den zten Tag öffene die Viole, giesse sittsamm den Firniß in ein rein Glaß heraus/das mit alle sæces zurück verbleiben/dan verwahre solchen Firniß aufs beste.

Zubereitung des Terpens

fatt des gemeinen den mit Wasser hart gesottenen/und pulverisiten Terpentin nimmt. Wilst du nun auf Holfs arbeiten/ und den Firniß auf weiß ziehen/ so nimm eine Muschelschale von nachgesesten Pergament-Leim/ misch gar zart gerieben Venedisches Blenzweiß/doch nicht zu viel/darunter/ streis

streiche das Holk zum erstenmahl gang dünn damit an / daß man nur bloß die Farben am Holz kennen fan / lages trocknen / hernach nin unter den Leim in das Schälichen ein wenig mehr von dem Blenweiß/ gießohngefähr 6. tr. Wasser unter den Leim/damit er schwächer wird/ streiche nur zuvor das Holf damit an/also thut mans 4.5 bis 6. mahl/ jedoch must jederzeit dem Gesichte die Farbe stärcker vorkommen / der Leim aber mit Zugiessung etlicher Tropffen Wasser geschwächet werden/dann je dûnner die Farben am ersten/je stårcker sie allgemach bis auff die letzte zu gebrauchen/so wird sie desto beståndiger/habe auch sies tig ein warm Wasser zum anseuche ten ben dir/dadurch zergehet gleich= sam der Leim wieder/und kommt zu seiner rechten Gebühr. Wan nun die Arbeit/wie obgedacht/also 6. mabs

mahl mit Bleyweiß überzogen work den/ wird sie mit Schachtel Halm sauber abgeschliffen/damit kein Riß daranzusehen/ und auch mit einem Leder poliret/sowird es schonzart/ darauf streich erst mit dem Pinsel 6. mahlan / boch daßes jedes mahl wohl trucken ist / bewahre es auch für Staube/so ists fertig. Schütz te auch nicht mehr aus dem Glaß als du brauchest/ bleibet aber ets was über/schutte es wieder zum ans dern. Wiltu aber andere Farz ben machen/ must du auch zus vor angezeigten Grund mit Bleyweiß machen und schaben/ als dann ziehet man die Farbe/ so man will/auf das Schieferweiß/ es leidet alle Farben. Wer will/ kan diesen Firniß auch über allers ley Mahleren gebrauchen/aber es muß die Farbe au statt des Gummi mit Pergament: Leim angemacht

SPERM

iverden/der Gummi leidet es nicht/wie auch keine folie, ist an sich selbst schön glanzend. Solte es Schaben/wie es offt gesschiehet/geben/daß die Arbeit von übersstreichen etwas glebricht werden wolte/kan man es nur ein paar Tage an der Sonnen lassen/so verliert te sich gleich/auch mußder anstreich-Pinsel für Staub verwahret/ und niemahl mit Wasser gebuiget werden/sondern wenn er hart ist/kan man ihn in ein wenig Firnis tunschen/und auf ein Holz oder Bret ausstreischen/so wird er frisch werden:

Mie man nun den Pergas.
ment Leim darzu machen muß.

Schneide von saubern weissen Pergäsinent-Schnißlein/ so viel du wilt/ schütte darauf frisches Brun-Wasser/ daß es drüber gehet/ alsdann setze es in einen reisinen saubern Topff zum Feuer/ laß es so lange kochen/ dann laß einen Tropffen auf einen Zinnern Teller sallen/ so sichs gallert/solaß es durch ein sauber Tuch in ein Glaß lauffen/ und verwahre es in eisiem Reller. Im sieden rühre es sleißig inn

um/daßes nicht anbrenne/es gehöret as ber aufe nmahl nicht mehr zu arbeiteu/ als man bedarff/dann es sonst gerne vers dirbet.

Vortreflicher Glanz und Glaß-Firniß.

Man nimt den feinsten Gummi Lacqin granis 10. Loth/reinen Mossir 6. Loth/Sandrac 8. Loth/weissen Wenrauch 4. Loth/ thut es flein pulverisirt unter einauder vermischt in ein Violen Glaß/ giest ben 3. Pfund des besten rectificirten Spiritus Vini, der das Puchsen-pulver anzündet/darauf verbindet es mit doppelter Rinds-Blase/schüttelt es lange Zeit wohl untereinander/ fezet dann das Glaß auf gelinde Warme/ lasset es eiliche Stunden drauf stehen / schittelt es aber inzwischen wohlum/ wenn man aber siehet/ daß der Spiritus Vini steigen will / sticht man ein Löchlein in die Blase/ so höret er aufzusteigen und sezet sich wieder. So nun das meiste von besagten Gummatibus aufgelöset ist/ und der Spiritus Vini, wie ein dickes Leinwaffer im dem Glaf ausfiehet / öffnet man das Giaß/ und läst den Fire

Firnis heraus lauffen in ein ander Glas/ sohat man einen überaus schönen Glasund Glang-Firnis.

Ein Lacq-Firniß zur Schild. Kroten-Arbeit.

Rèc. Gummi Lacca in Rörnern g. Loth/schonen reinen Massir in Körnern vier Loth/thue es flein gestossen in eine Viole, geuß vom besten rectificirten Spiritu Vini ein Pfund drauf/schüttele das Glaß eine gute Stunde wohl unter einander/seze das Glaß etliche Tage in warmen Sand oder Aschen/rüttele es unterweilen eine Stunde lang um/so du nun siehest/daß sich die Gummata aufgelöset/und der Spiritus Vinischon roth und dicke aussiehet/so öffne das Glaß/ und laß diesen Firniß durch ein zartes Lüchlein also saulicht durch lanssen/und verwahre hernach sols den aufs beste.

Auf ein andere Art.

Rec. Des feinesten Gummi Lacg ans tert halb Pfund/ reinen weissen Wens rauch 4. Loty/ mische es klein gestossen uns Es ter einander / thue es in eine Viole / geuß subulen Spir. Vini 2. Pfund darüber/ver= stopsfe das Glaß fest/schüttele es ein paar Stunden durch einander / denn setze das Glaß 8 Togelang auf gelinde Warme/ rittele es offt um ben einer halben Stunde lang / damit sich die Gummata nicht auf Klumpen setzen. Go sich nun der Spir. Vini rothlich gefärbet hat / und dicke wor = den/so geuß das reine davon ab/laß das übrige durch ein rein Tuch lauffen / daben mercke/ das dieses Firnisses drenerlen wird/aber diß ist der rechte/ der am ersten herab geschüttet wird/der ander der aus gedrucktwird/welcher dem dritten gleich sam Laub unter sich fallen lassen/der auch auf die Farbe das erstemahl kan ges braucht werden/welcher Gebrauch nun also eingerichtet wird: Man macht den præparirten Zinnober mit dem schönen und ersten zu einer Farbean/ und träget soldien auf das Holswerck an einen sols chen Ort/da keine Lufft dazu kommen fan/ und lasset es an einen warmen Ort trocknen/überstreichet es als dann mit dem groben Firniß/lässetes wieder trecknen/ polire es denn mit zarten Bimstein mit

mit einem Lederlein sauber/kürstet es rein ab/und überstreichts mit dem ersten roten Firniß/und lässets wohl eintrockneme. also verfähret man mit der schwarzen und scheckigten Arbeit ingleichen.

Glaß: Firnisz / so zu allen Sachen zu gebrauchen.

Nimm schönen zubereiteten Sandrac 4 Loth/Gummianimæ/weissen Wenrauch jedes 4 Loth/des feinesten Mastix in Ror= nern vier Loth/ lauter Venedischen Terpentin 2. Loth. Mische alles zerstoffen woil untereinander / lages abin ein rein Gefäß/laß es auf gelinden Kohl-Feuer schmelken/ dann thue 24. Loth Terpentin=Oel und nach darzu/ rühre es wohldurch einander/wenn nun alles zerschmolzen / so zwinge alles durch ein rein. Leinen Tuch/ so überkommest du einen schönen Firniß/welcher zu allerlen Sa= chen zu gebrauchen / und man darff diesen Firnis nicht allezeit ben dessen Ge= brauch zum Feuer halten/ denn er wür= de sonsten ger zu ticke/ und sich also im aufstreichen nicht wohl tractiren lassen/ welches wohl zu observiren.

E 3

Gi=

Einen vortresticken rothen. Schnupsf-Toback zu machen.

Rec. Rothe Backnelcken 4. Schock.
Violen Wurzel ein Ou.
Würz-Nelcken ein und ein halb,
Ou.
Rosen-Oel
Citronen-Oel
Gifem.
Zibeth ana 4. Gran.
Umbra 2. Gran.
M. J. Pulvis.

Auf Hüner Eyer allerhand erhabene Schrifft und Figuren zu machen, welches sehr schön ist.

Man last auf ein En mit schwarzer Del-Farke mahlen/ und wohl ausradiren und trocken werden/ solch En bestreich über und über mit Aquasort, sonderlich die Derter/wo nichts gemahlet/ und laß es eine Stunde stehen/ wasch es nachmahls int frischen Wasser nebst der Farbe mit Salz wieder ab/ so ist es fertig.

Ralt

Kalt zu löthen.

Rec. Salmiac.

Salz çalcinirten Weinstein, ana 2. Loth.

Glocken-Speise klem gefeilet sechs Loth.

Solches nun in ein leinen Zuch feste gewickelt/ in Leinen gethan und in das Feuer geworffen/ daß es glüend wird/ dann
heraus genommen/ klein gestossen/ und die
Stücke/ welche du zusammen löthen
wilst/ zusammen gethan und verfrischet/
und etwas von dem Pulver drauf gestreuet/ dann von Wachse ein Ständgen
darum gemacht/ und scharssen diskillirten
Wein-Eßig darauf gegossen/ und eine
Zeitlang stehen lassen/ so ist es fest zusammen.

Holz zu machen/ das nicht verbrennet.

Nimm ein oder mehr Stück Eichen= Holz/ einen Finger dick geschnitten/ laß sie trocken werden/dann nimm gemeinen

E 4

Maun

derweiß/und laßes benm Feuer zergehen/ in so viel Wasser/als dir beliebet/denn wirsf die Stückgen Holz hinein/und laß sie wohl mit einander sieden/wenn sie wohl gesorten sennd/so nimm sie heraus und laß sie trocken werden/ und dann probir sie in dem Feuer/ so werden sie glüend werden/und verbrennen nicht zu Kohlen/ dieses kanst du osst probiren/ denn lasse das Holz wieder kalt werden/ so ist es wie zuvor.

Horn in Formen wie Blen, zu giessen.

Rec. Ungelöschten Kalck und weid-A-schen/machedavon eine starcke Lauge/in diese lege Feilspäne von Horn/laß soches wohl mit einander sieden/sowird es wie zerschmolzen Blen/ und was vor Farbe du auch haben wilst/ die reibe auch drunster/und giesse es wohin du wilt.

Den annoch heimlichen und raren Phosphorum zumachen.

Man nimt stindenden Urin, so viel wie man

manwill/dazu man ungelöschten Kalckthut/ dieser wird in Urin in gelinder Währme solviret/hernach aus einer Retorte per gradus distiliret/zuletz gibt man starck Feuer/dieDistillation wiedersholet man zum össtern/ bis man in Recipienten Flammen verspüret/ hernach geust mans aus der Retorte in frisches Wasser/zieß es wieder ab/ und behalt es in Spiritu Vini rectificati.

Einen vortrestichen Leim zu machen/damit man Holk/Steine/ Gläser/ja anch Metaille an einander befestigen kan.

Nimm guten Leim 4. Loth/lege solchen über Nacht in distillirten Eßig/den ansdern Tag laß solchen ein wenig in Eßig aufsieden/ferner nimm eine Knoblauchs Zwiebel/zerstosse und zerreibe sie in einen Mörsel/reibe auch darunter ein Loth Ochsen Galle/so wird es wie ein Sasst/zwings zusammen durch ein Hären oder Leinen Tüchlein in den Warmen Leim: Ferner nim Mastir und Soccocollæ jedes ein und ein halb Qu. Sandarac und Ters

pentin ana r. Quentl. reibe Sandarack und Mastir klein/ und thue es mit dem Kischleim oder Gummi Soccocollæssant dem Terpentin in ein Gläßlein/schütt des allerstärcksten Branteweins eine Unge darüber/laß es 3. Stunden in gelinder Hize wohl vermacht stehen/ doch indessen etliche mahl im Glase herum geschüttelt/ schütte es hernach zusammen / auch in den narmen Leim/rühre es mit einem Hole immer durch einander/ big ein wenig von der Feuchtigkeit verraucht und der Leim kalt worden. Wilt du solchen gebrauchen/ so nimm davon soviel du von nothen hast/ weich es in ein wenig scharfe. fen Eßig/ laß es über Kohlen zergehen/ und gebrauch es wie oben in Titul gemeldet.

Wenn man Stein leimen will/ so kan man nur etwas von Trippel oder klein gestiebner Kreide darunter thun/zum Glase kan man nebst ein wenig Trippel auch aufs kleinesse zerriebenes Venedisches Glastzu sezen.

Will man es zu Meßing/ Kupffer/ Eisen ze. gebrauchen/so kanman auch von dergleichen Metallen aufs kleinest gefeislet/zusezen/man kan auch ein wenig

Dauge,

Haußblase darzu thun; soll dieser Leim noch besser im Wasser halten/ so muß man ihn in starcken Drucker-Firniß inseriren/ manmuß aber nicht mehr mit Firniß anmachen als man brauchet/ weil man sonst solchen hernach nicht wieder erweichen kan.

Sine Rugel zu machen/daraus Siegel und Pettschaften zu formiren/und und damit zu drucken.

Ein und ein halb Loth rein Queck-Silber / ein und ein halb Loth sein Silber / wie man es bey den Goldschlägern kaufft / und so dünne als man solches haben kan / solches vermische wohl untereinander / bis du siehest / daß das Quecksilber das Gute alle in sich gefressen/ und es so dicke worden / daß es sich wohl zusammen fast ballen läst. Eben auf diese Art kan man auch eine machen in einer Geschwindigkeit/ welche nicht so viel kostet / wenn man an statt des seinen Silbers das so genannte Stanniol nimt/und es mit dem Quecksilber / wie zuvor gedacht / vermischet bißsich es auch wie eine Kugel ballen lässet / wie darmit procediret wird ist dem Besiger dieses Buchs bekannt.

Zu den Augen.

Rec. Euphrasiamoder Augen-Trost/legs in Wein oder Most /trinck davon.

Einen guldenen Ring zu far: ben/daßt man dem Ring keinen Schaden thut.

Rec. Zwen Theil Salpeter / ein Theil Spiesglaß und ein wenig Schwefel / solches alles unter einander gepülvert / und das Gold wohl darinnen gerieben.

Vor den Schwindel.

Ernstallen auf blosser Haut getrasgen/vertreibt den Schwindel/blau Glaßistnoch besser.

Saphir zumachen.

Nimm ein Loth Kiestling/laß den fliessen/dren Loth gute Glatte/ und muß gar ein

ein wenig Feuerbaben / denn die andern / giebst du ihm zu viel Feuer / so wirds ein Hyacinth.

Türdis ju machen.

Nimm. Loth calcinirte Ernstall/1. Loth Blenweiß/ und thue darzu gar wenig von des bereiteten Saphirs.

Hyacinth oder Topasius.

1. Loth Crystall/3. Loth Blenweiß/reisbe es wohldurch einander/thues in einen neuen Tiegel/und thue ihm wie zuvor:

Smaragd.

Nim ein Loth Ernstallen/vier Loth Mennige/1. Loth Rupsfer = Schlag/das reib alles unter einander/ und thu ihm wie zuvor.

item:

Nimm 10 Loth gute Mennige/1. Loth des vorbereiteten Steins/ welches du wilt/1. Loth gute G'atte/ reibs wohl durch einander als ein Mehl/ thu es in einen Tiegel/mach den Tiegelzu/und gieb ihne ihm von oben herab Feuer/ und warte sein wohl.

Roth Glas.

2. Loth Spießglaß/ i. Loth Ernstall= glaß sliessen vor dem Blaßbalge wie Gold/ daß es lauter wird.

item!

Rec. Litargyrium mensura s.6. arenæ fil. mensuras 3. crocus martis mensur 1. misce ut simul fluant, produces vitrum rubrum.

Schmelz Blaser zu machen)

Welschblau nimm 8. Loth Sand. 6. 2. Olei, 8. Loth Weinstein/ 1. Loth Safran/ laß zum Könige schmelzen.

Goldgelbe.

Rec. 7. Loth Mennige/ 5. Loth Sand/ 1. Pfund Antimonium, Benedisch weiß Glaß 8. Loth/ Blen 4. Loth/ Salz 2. Loth.

Bein weich zu machen. Recip. Salben/ koche die in starcken Eßig Eßig/seng es durch ein Tuch/und leg das Bein drein/je langer es liegt/je weicher es wird.

Eisen äzen und drauf schreiben.

Rec. Vitril. Grünspan/ Salz/ Harn/ Allaun die pulverisitt und in Harn gethan/und umgerühret/denn Wachs auf Eisen ausgebreitet wie eine Tafel geschlicht/ und auf den Seiten Rände für gemacht/ daß nichts runter sleuß/dann mit einem eusern Griffel durchs Wachs geschrieben bis aufs Eisen/ und diß Wasser drauf gegossen und über Nacht siehen lassen.

Rupster machen ad canto-

Nim m tartarum, pulveriza cum vino bono mixtum, dann mache das Venus etlis che mahl glüend und lösche darinne.

Ad de aurandum aliquid.

Recip. Gummi Arabici, & pone in bomum acetum vini donec dissolvit, und mache inachs nach mit einen Pinsel/das du verz gulden wilt/darnach leg das Gold darz über.

Silver und Gold schreiben.

Recip. Ungeloschten Kalck/starcken Eßig/ Mercurius in ein Gläß gethan und warm gemacht/ und damit geschrieben/ so wirds wie Gilber/thue Gaffran drein/so wirds wie Gold.

Zinn-Gefäß zu vergülden.

Recip. 2. Loth Aloe Hepatica, i. Loth Firnik/ein wenig Grunspan/ein wenig Grunspan/ein wenig Allaun/reibs mit einander/darnach vor 3. Heller Leinöhl/seid das/und wanns seid/so schaume es/ und wenn es gesotten hat/sozeuchtes sich auf/und wird grun/so heb es ab und geuß es auf Zinn/so wirds Gold-Farbe.

Eisen weich zu machen.

Oleum tartari, Saliniac Wasser ana, diß inach zu einen Del/darein leg Eisen Tag und Nacht/es wird weich:

Ein

Ein Wasser/ daß vergülden kan.

Rec. Ein Loth Mercurium, und soviel Scheidewasser/ laß das Quecksiber zus fressen/dann thue halb so viel Brunzs Wasser dazu/ ehe du verquickest/verguls den/ Ding must zwenmahl ausglüen/zum ersten sol man es nicht krazen/zum andern mahl aber soltu es krazen.

Ein Vergulde # Wasser auff Eisen.

Rec. 1. Loth weissen Vitriol, 1. Loth æs ustum, 1. Loth Weinstein/ 1. Gr. Wein Esig und in einen Scheide-Rolben gesthan/ das Glaß zugemacht/und halb einsgesotten/ was du für Eisen vergulden wilt/ das verquicke mit diesem Wasser/ und mit Mercurio, und vergulde drauf.

Eisen vergulden.

Nimm 2. Loth Alaun / 2. Loth Mercurium Sublimatum, 2. Loth Salmiac. 2. Loth gebrannten Weinstein / drauf geuß Brunz-Wasser / lakes in einer Wärme Frunz-Wasser / lakes in einer Wärme zergehen/lege das Eisen darein/so verquischet es sich/betrags mit gemeldeten Gold pder Silber.

Ein Qvick-Wasser/Eisen zu vergulden.

Nimm 1. Loth weissen Vitriol, 1. Loth as ustum, 1. Loth Weinstein/1. qv. Weinstein/2. qv. qv. Weinstein/2. qv. qv. Weinstein/2. qv. Weinstein/2. qv. Weinstein/2. qv. Weinstein/

Silber: Schrifft zu machen.

Mimm Marcasitam argenteam, Wesemund/reib es gar flein/thu es in eine Muschel/geuß Wasser dran/rührs um/ laß sichs da sețen/dann seige das Wasser abe/das thue so offte/darnach mit einen Zahn pohret/so wird es wie ein ander Gold.

Ein Glüe: Wachs. Rec.18. Loth Nothelstein/18. Loth Vitriol, öl. 8. Loth Berg-Gritn/1. Loth Borras 1. Loth Alaun.

Nimm 3. Loth Rothelstein/2. Loth Grünspan/ein halb Loth Kupfferschlag/ 1. qv. Borras, 12. Loth.Wachs.

Die Farbe dazu.

Rec. Grünspan/Salmiac. Rupffer-Wasser mit Wasser angemacht.

> Eine Gold-Farbe zu vergulden.

Rec. Salmiac, Grünspan/ Kupffer/
Salniter.

Eine Helle.

Rec. Zwen Loth Alaum/2. Loth Salk/ ein Loth Weinstein/Sulphur, mit halb Wasser/halb Brunk.

Ein gut Glüc-Wachs.

Rec. 10. Loth Wachs/3. Loth Rothels stein/ 1. Loth weissen Virriol, 1. Loth as u-Kr stum, 1. Loth Grünspan/1. qu. Benedisch Borras, das Wachs laßzergehen/ und die Stücke thue darein/rühre es um/ bißes kalt will werden/ und geuß auf einen Stein.

Eine Farbe darauff.

Rec. 4. Loth Grünspan/ 4. Loth Vitriol, 4. Loth Salmier, 2. Loth Salmiec, ein halb Nößel frisch Wasser/ laß es halb sieden.

Die helle drauff.

Rec. Sulvur, Weisse ana, und so viel Salz/ als der bende sind/ ein wenig Curcumi in halb Urin und halb Wasser aufsgesotten.

Holf zuvergulden.

Rec. Kreide 2. Loth oder so viel du wilt/ thue dazu Bolus Armenus 1 Loth/und reib es mit Eperweiß/ daß der gang braun werde/ und darnach thue dazu Zuckercand 5 qu. und solches reib wohl und klein/ darnach thu es in ein Hörnichen und geuß wice wieder Enerweiß daran/ daß es dünne werde/ und streich das an mit einem Pinssel/ laß es trocknen/ und wenn du üsbergülden wilst/ so tuncke einen breisten Pinsel in schlecht Wasser/ und streich über das Fundament, daß es feucht werde/ darnach lege das Gold darauf und planire es/ so wird es ganz schön.

Eine Mixtur zu den Spiegeln zu machen.

Man nimmt des gereinigten Zinnes 3Pf. und des gereinigten Rupffers 1Pf. das Rupffer wird erst geschmolzen/hernach das Zinn/ wann es nun wohl geschmolzen/ thut man 12 Loth rothen und ein wenig gebrannten Weinstein/3 Loth Salpeter/ und ein halb Loth Alaun/ und 4. Loth Arsen. dieses alles last man abrauchen und geust es in die Spiegel-Form.

Das Meßing Gold-Farbe ans zustreichen.

9. Loth Kreide/ 1. Loth Schwefel durch einander gerieben.

3

Eis

Einen guten sesten Glaß-Kütt zu-

Rec. Gemein Pech / gute Milch und ein wenig Ziegel-Mehl / solches untereinander gemischet / giebt einen vortrestichen Kitt.

Schröte zu giessen.

Rec. Zu anderthalben Centner Blen.
1. Pf. Auripigm. das Bley las schmelken/wenn es recht heiß; so wirf das Auripigein wenig drauf/wann dieses verbrennet/so ist es gut/wo aber nicht/so muß das Blev noch bessere Hise besommen; darnach nimmt man ein Fas mit Wasser/legt ein paar eiserene Stäbe drüber/ und ein Käsigen von Eissen/welches Räderchen haben muß/so geust man es/daß es überlaussen muß/so geust Fas/darnach werden die Schrote gessiehet.

Eine stine Art gelchwinde Zinn zu löthen.

Nimm Marcalit und sein Engelisch

Binn, schmelt es/ und geuß es über ein Blech / daß es gant dünne werde / wann man nun will ein Zinn an das andere sothen / so leget man das Loth auff das andere so man daran löthen wil / darüber / und hålt es nur über em Licht oder geringe Rohlseuer / so sliest das Loth / und wenn das Zinn kalt wird / so ists gant sest anein-ander.

Noch ein anders fast besser zulöthen.

Nimm Zinn und Bley/ jedes k. Loth/ Wismuth oder Marcusit 2. Loth, dieses wird geschmelßt/ und damit wie erst gemeldet/ verfahren.

Gisen zu giessen.

Nimm klares Eisenfeilig/ wasche das ganz rein/ erstlich mit Laugen/ denn mit Wasser/ misch das unter halb so viel gepulverten Schwesel/ thue es in einen Tiegel/ gib ihm gut Feuer/ bis es vecht stiesse.

Sigil-Lacq zu machen.
Gummi Lacq. 1. Loth / Calton, und Denedi-

nedischen Terpentin jedes 1. qu. Zinnober ein halb qu.

Aquafort oder starck ABasser.

Rec. Span-Grün i Unze/grün Rupffer-Wasser 1. Unze Salzeine Hand voll/ guten Wein-Eßig/ thue alles in ein quarc Wasser/laß es eine halbe Stunde fochen.

Allerhand gute Lothungen; einen Meßingschlag = Loth zu machen.

Rec. Zwen Viertel Loth Meking/ein halb Loth Spianter, 1. qu. fein Silber.

Aliud.

Rec. 3. Loth Spianter, 1. qu. fein Gilsber.

Einen Borras zum Löthen.

Rec. Ein Loth Benedischen Borras, 2. Loth geglüet Salz/2. Loth Glaß-Galle. A. Meß.

A. Mes. Schl.

Rec. 4. Loth Meßing 2 Loth Zinck dies sies mit einander geschmolzen und durch einen Besen ins Wasser gegossen.

M. S. L.

Rec. 4. Loth Meking '1. qu. fein Silber qu. Conterfin, das Meking und Silber mus erstlich geschmolzen/dann das Conterfin, darauf geworffen werden.

M. S. L.

Rec. 2. Loth Messing/1. Loth Conterfin, 1. qu. sein Silber. p. e.

Ein gut Schlag : Loth auf Silber.

Rec. 2. Loth fein Silber / anderthalb. Loth Meßing.

M. S. L.

Rec Ein qu. fein Silber/3. Loth. Mes.

sing/ und 1. Loth Contersin untereinans der/ geschmelzt/ und einen Theil Borras darauf geworffen.

Ein gut Gilber und Meßing. Schlag-Loth.

Rec. Guten Meking 1. Loth/ fein Sile ber dren und ein halb qu, und einer Erh= fe groß fein Zinn/ wenn der Meking ge= schmolzen ist/ thut man das Silber und Zinn hinein und geust es aus.

Ein ander Schlag-Loth auff Eisen.

Rec. 2. Theil Meking/und 2. Theil Sila ber-Glätte.

Eine kalte Gold-Farbe.

Rec. Spieß-Glaß/ und Wein-Stein tines so viel als des andern/ ist gut.

Stahl zu härten.

Rec. - Rüh - Pfoten 2. Loth/ Ziegel-Mehl Mehl 1. Loth/Wein=Stein 1. Loth/vor 3. Pf. Eisen=Rost.

Daß eine Sache im Zeuer hält und nicht verbrennet.

Rec. Allaun/ laß die im Wasser zergeschen/und bestreich denn damit was du lösthen wilt/ ausgenommen den Ort/woman den Loth aufträgt/wennsolches gesschehen/ so nimm klar gestossenen Leim Poly & Cretum, dieses auch untereinander gemischet/ und den Lauf damit bestrichen/dieses hält auch in dem stärckessen Feuer.

Gine Præparation zum Löthen.

Rec. Klar gestossenen Kohlen-Staub und Salnitar in Wasser zerlassen/mit diesem Wasser die Kohlen angemacht/ und den Lauff vollgefüllet/ als denn gesechert.

Mit Silber zu löthen. Schlag das Silber auf einem Ambok Papiers Papierdünne/und schneid es in Striemechen/ so dann legs auf die Grüne/welsche soll gelöthet werden/ und thue Borras darauf/sowirds gut fliessen.

Wie man junge Saß Zwiebeln seigen soll / daß sie nicht zusams men schiessen/ oder Belg werden.

Will du/ daß die jungen Zwiebeln nicht zusammen schiessen/ so schneide allen jungen Zwiebeln die Spise kreusweise auf/ und im abnehmenden Mond versetze sie/ so schiessen sie nicht zusammen/ und tragen keine Welke.

So man grosse Zwiebeln haben will.

Sae den Zwiebel-Saamen Abends wenn der Mond voll-ist.

Suffe Rüben zu bekommen.

Lege den Saamen zuvor in Honig-Wasfer! so werden sie suß werden.

Groffe,

Groffe Rüben zu bekommen.

Bohre ein Loch in eine Rübe/und füll das Loch zu mit Rüb-Saamen/ so werden sie groß.

Daß die Erd-Floh den jungen Rets tigen/oder andern Garten: Gewächs keinen Schas den thun.

Man soll am rechten Fastnachts-Tage rechten kurken Pferde Mist auff das jenige Beet oder Feld streuen/so können sie keinen Schaden thun.

Einen Ochsen in vier Wochen so fett zu machen/ daß man vor Fett solchen kaum essen kan.

Nimm Wicken-Körner/ gelbe Rüben klein geschnitten/ und mit geschnittenen Stroh wohl eingemischet/ und den Ochsen so wohl Tages als Nachts zu fressen gegeben/ und jedes mahl darauff zu tring trincken/ so nimmt er geschwinde zu/solches hilst auch Kälbern und Hämsmeln.

Mit Schrot zu schiessen.

Wenn du lodest / so schütte zuerst das Pulver / dann eine Werckene Rugel / dann 6. Schrot und wieder eine solche Rugel / gel / dann 6. Schrot und eben so eine Rugel drauff / so wirstu sehen / wie du schiessen wirst.

Eine Salt Grube zu machen/ dass sich viele Wild sammile.

Anis/ Coriander/ Liebsföckel und Hirsch-Brunst/Aloun/Salz/schlages ein/wices sonsten der Gebrauch ist/das Wild hält sich gern da.

Eisen zu schmelßen.

NimmEisen/Antimon. geschabteKreis de / loß es in einen Tiegel fliessen/ so fliest das Eisen wie Bley/und ist schön weiß.

3um

Zum Gehör.

Nimm Wermuth und siede die/laß dir den Dunst davon ins Ohr gehen.

Ein Roß feiste zu machen.

Gib ihm gesottenen Hafer zu fressen/ dann tränck es allezeit über den andern Tag.

Bose Geld wieder gut zu mas den.

Nimm gerteben Ziegel-Mehl/Sals/ und geriebenen Pfeffer und Eßig/bestreich mit solchen Dingen das Geld/und leg es auf glüende Kohlen/ so bekommt es eine schöne Gestalt.

Im Winter eine Zinnerne Schüffel auff einen Tisch anfrieren zu machen / in einer warmen Stube.

Wann es im Winter geschnenet hat/s

schnee ganz gehäuft/ trage sie in eine warme Stube/mache auf den Tisch einen nassen Fleck/ und streue etwas von Schnee drauf/ drucke die Schüssel mit den Händen drauf/ denn streue Salzauf den Boden der Schüssel und thue auf das Salz den andern Schnee/laß es eine kleine Beile also stehen/so frieret die Schüssel an den Tisch/auch thue man zuvor ein wenig rothen Bolus unter das Salz/ so kennt man es uicht/was es sen/wenn man es in die in die Schüssel streuet/ und gibt den Zusschauern mehrere Verwunderung.

Wor die rothe Ruhr.

Nimm Butter/ die im Menen gemacht ist/und ohne Salp/einmahl oder 3. gegesessen/es vergehet dir.

Eine überaus schöne Spiegel Mixtur.

Man nimmt gut neu Berg Kupffer / (Udler-Rupffer / wie es zum Dratziehen gebraucht

gebraucht wird/ist daß beste) 8. Theil/ ein unverfälscht Engelisch Jinn 1. Theil Wekmuth 5. Theil/ thue alles in einen Tigel/laß es zergehen/daß du es wohl gieffen magst/dann nimm auch die Form und schmiere sie mit Unschlit/ darein gisse ihn/denn laß erkalten/und polite ihn/ item: sodie Materia zergangen/ sogreiffe mit einen heissen Eisen hinein/ soes davon bleibet / laß kalt werden. Item: soes an der weisse ist/als ein Kreuzer/ so ists gerecht / wo es aber rother / so thue mehr Zinn hinein/ ist es aber zu weiß/ so thue ein wenig Kupffer hinein/ biff es die rechte Farbe gewinnet/ doch daß die Materia zu vorher ein wenig heiß sen/die du in den Tiegel thuft/ sodann magst dues in Formen gieffen wie du wilt.

Zinn/ wie Silber zu arbeiten.

Zerlaß das Zinn wie viel du wilt/ nimm zueiner Marck Zinn 1. Loth Wißmuth/zerstoß es wohl/ und nimm denn Gold-Wurzel/wirsts darein/laß es wohl darinne verbrennen.

E

Mesing

Mesing schön zu machen wie

Nimm Schwefel und Kreide/reibe das mit Chigausseinem Stein/reibe den Mehing bamit/so glänhter wie Gold.

Arcanum.

Ein Kraut/heist Lunariatus in Latein/ Rurras genannt / etliche nennen es Monde Kraut/wächst an 'hohen Bergen/ ben den flissenden Brunnen/und hat runde Blatter sicuti nummus und blau/hat einen rothen Stengel/ und wächset mit dem Mond/ und leuchtet des Mochts/ wer es haben wil/der sitche es/ wenn der Mond zunimmt plenagye est tunc optimam habet vim, mit des Stengels Safft seid Mercurium, so wird ein ros ther Stein daraus/ den mach zu Pulver/ und thu das Pulver in Gilber / so wird es zu Gold/ die Blatter brich/ und mode sie zu Pulver/ und wirff sie in zerlassen Silber & idem est effectus, oder in Kupffer. Jun September am vollen Mond ift dieses Kraut am besten in keiner Kraft/und ist ein Indianisch Kraut/ wird von den Alchimisten zu vielen hochwichtigen Sachen gebraucht.

Daß du Jeuer in Händen tragen kanst.

Schmiere deine Hand mit Sanct Johannis-Kraut/so wird dich nichts brennen.

Wie die Drachen Blut : Tinctur zu machen.

Nimm des seinesten pulverisirten Draschen-Bluts/ so viel du wilt/ geuß den bessen Spiritum Vini drauff/ so hast du einen schönen Gold-Firniß/ der sich auffs Beste præsentiren wird.

Einevortreffliche bunte Holf Arbeit zu machen.

Mimm das jenige zubereltete Holy-Werck/ so du also arbeiten wilst / überstreichs einmahl oder vier mit offt besagten dicken E 2 Lack-Firnis/ und las jederzeit wohl abetrechen/ dann überfähret man es hin und wieder an denen Orten/ wo man es bund haben wil/mit dem dicklichen Lacp-Firnis/ und bestreuet es; weil es noch nas ist/ mit bunden Glanz oder Streus Gold / oder schönen untereinander versmischten bunten Glas-Dalch / das übrisge so nicht darauff bekleben bleibet / schütstelt man davon wieder ab / und fähret also fort / bis das Holz oder die Arbeit völlig überstreuet worden ist.

Hernach überfähret man es wohl gestrocknet 1. mahl oder 3. mit schönen gelsten mit Gurcume gefärbten Spiritu Vini, der mit obbesagten dünnen Lacp-Firsniß auff das Beste vermischet sen / lässet es auch wohl eintrocknen / und politt es/wie offt gemeldet / so sindet man es nach seinen Begehren.

Remarque berer Farben/ so man zut solchen Schild-Kröten und ans dern marmolirten Arbeiten gebrauchet.

Es sind folgende: Als Zinnober/

Florentiner Lacp, Berg-Blau/Schmalten/Indig/Rihnruß/Beinschwärß/ Zelten-Lacp, Rausch-Gelb wenig.

Die Safft-Farben aber/soman darzu gebraucht/ sind diese: Brasilien/Ferna-bock/ Tarsanol/ Saffran-Gelb/ Nuß-Safft/Sasst-grün/dittilirter Grünspan/Lack-Nuß/ Lilien-Safft/ und dergleichen andere mehr/ die darunter hart sind/muß man klein stossen/ und durch einen zarten Flor sieben und beuteln.

Wie die Holk-Rike und Fugen ben der Schild-Kröten-Alrbeitschön eben gemacht werden kan.

Mimmzartezu Pulver gemachte Areisde/mach solche mit reiner Firniß an/wie ein Müßlein/und überfahre die Fugen und Spalten am Holhs-Werck damit so offt/biß du siehest daß solche gang eben sind/reibs mit Bimstein wieder glatt.

NB. Go aber Haare von den Pinseln an die Arbeit kommt/ daß sie davon ungestalt wird/so überstreich die Oerter mit Spiritu Vini so lange bis du es erweichest/ und sie wieder weggenommen werden konnen.

Unverbesterlicher schwarzer Fireniß.

Nimm 4. Loth Gummi-Lacq, Asphaltum 2. Loth/darauff des besten Spiritus Vini anderthalb Pfund/mit 6. oder 8. Messer-Spisen voll schoner Cochenillen/laß es also 24. Stunden in gelinder Lacume stehen und sich solverzu/danu filmree es durch ein rein Tüchlein.

Den Asphaltum dazu zu verz

Recept. Rasuram Succini, distillire es durch tine Retorten/, aus dem Sand/ wie ein verständiger Distillator wohl wissen wird/in tin Glass/ darein ein Achtel Wein gethon werden muss/ so kömmt ein gelbes Debl da= davon in den Wein/ so bald du aber siehest/daß ein rothes Dehl kommen will/ muß man ausbören/ was nun in der Retorten bleibt/ daraus wird das Asphaltum.

Jolgenden Firnik darst man nicht poliren.

Laß ben einem Topffer/wenn er kein Geschirr brennet / in saubern irrdenen und gefaßten Scherben zwen Pfund weifsen Weinstein mit einsetzen / und brennen / so wird er schon weiß und blausicht / es bleibet kaum der vierdte Theil davon itbrig/diesen mustu annoch heiß zerstossen/ in ein Glaß thun/ und des besten rechisicirten Spiritus Vini ein Maaß darauff giefsen/ und eine halbe Stunde ohngesahr stehen lassen/darauff wieder abgiessen/ und auffs Beste verwahren / du kansi den Spiritus Vini in Vorrath machen. Coba ibn nun verfertigen wilft / sonimm auten Mastix4 Loth/Gummi Lacq4 Loth/rei= nen Agtstein 16. Loth/guten Sandraca 16. Loth / alles wehl zerstossen / untereinan= der in eine grosse Viole gethan/geuß den

34

Spiritum Vini einer oder 2. Hand hoch dars über/schüttele es eine halbe Stunde lang wohl im Glase untereinander/verbinde es recht feste/laß 2. oder 3. Zage in gelins der Wärme stehen/doch rüttele es alle 2. Stunden einmahl um/biß sich die Gummata aufgelöset/oder solviret haben/so, dann geuß den Firniß rein ab/verwahre ihn aufs beste/so hastu einen solchen zarsten Firniß/den du sehr ausstreichen fanst/so dunne du wilst/so darst du ihn nicht poliren hernach.

Mit Terpentin : Oel gemachter Jimiß.

Rec. Resnen Sandrac, Mastix, Gummi animæeines jeden 8 Loth/Algtstein 4 Loth/Terpentin 4. Loth/vermisch es gestossen untereinander/thu es in ein rein Glaß/giesse anderthalb Ofund reines Terpentin Oehl darauff/ruttele es wohl untereinander/doch/daß es erst zerstossen/bringe es auf gelinde Wärme/saß es lang stehen/biß sichs fast solviret har/dann zwinge ihn durch ein weisses Tuch/ und verwahr ihn wol/so hast du einen vortres-

sichen Terpentin-Firniß/ der zu allerlen zu gedrauchen ist.

Auf die Metallen/ Gold-Firnist zu machen.

Mimm Sandraca 4. Loth/ Benedischen Terpentin 5. Loth/ Gummi-Lacq 2. Loth/ Mastix 2. Loth/ weissen Wenrauch 2. Loth/ Calsonii 1. Loth/ Gummi-Gutti 1. Loth.

Mische alles / wenn du es vor durch ein Sieb geschlagen / durch einander / thue es in ein rein Biolen-Glaß / geuß den besten Spirit. Vini rectific. 2. Pfund drüber / schütztele alles wohl untereinander / fast, eine guzte Stunde / verbinde es und setze es estide. Zage auf gelinde Wärme / schüttele es auch osst untereinander / wenn sich nun die Gummata in dem Spiritu Vini aufgebiet haben / so seiche solchen Firms rein ab / durch ein Zuch / verwahre solchen auf das Beste.

Wasser: Firnis / so man nur auf Mahleren-und Wasser: Farben gebrauchen kan.

Man nimmt schönen Mastix 2. Loth/ G 5 weissen weissen Wenrauch 1. Loth/reinen Sandrac 12. Loth/Algissein 4. Loth/thut es klein gestossen untereinander in einen Scheides Kolben/thut so viel/als 12. Nuß-Schas sen voll Benetischen Terpensin darzu/ geuß einer Hand boch vom besten spir. In. recht. darauss/binde das Glaßwohl zu/seße es auss warmen Sand/bis sich fast alles solviret hat/dannseiche solchen Firniß durch ein reines Lüchlein/vers wahre ihn wohl.

Vortreflicher Glaßeund Glanze Firniß.

Rec. Gummi-Lacqingranis, optimum Mastix ana 12. Loth/ optimæ notæ Sandra; cam 6. Loth/item Thus 4 Loth/ Succinum 3. Loth/ dieses pulverisire nur gans gröbelich untereinander/ bring solche Mixtur in eine ziemtiche grosse Viole, geuß Spir. Vin. einer Hand boch darauf/ verlutire das Glaß wohl mit Baum = Qbolle/ rüttele es eine gute Zeit wohl unter einander/ so bekömmest du einen Goldgelben röthlichten Firnis/ in der Dicke und Stärcke als der Spanische Wein/ dieser Firnis wird nun

rein abgegossen i vas Dicke aber durch ein rein Züchlein gezwungen / und besonders aufgehoben i wie man es gehraucht / ist gnugiam genieldet.

Eine vortrestliche marmolirte Gips: Arbeit auf Holy Tische/Säu: len/ und schöne Sa: den.

Erstlich koche den zuvor bereiteten Gips in einer eifernen Pfanne ben gelinden Feuer / mit continuelichen Umruliren/ so lange biß er keine Blase mehr anf= wirfft/ diesen gekochten/ auch nun erkals teten Gips mache mit einem ziemlich dicken reinen Leim-Wasser zu einem Glumpen/ mache ihn mit den San= den wohl untereinander/mache bernach solden in unterschiedene Theiles pro fecundo, muffu unterschiedliche Farben! wie du solden gekünstelten Marmor haben wilt/mit etwas dicken Wasser anmachen / und dieses sen entweder Mennig/ Blengelb/Grimspan/Schwarz und so weiter. Terrio, menget man von solchen Farben nach gewisser Maaß darunter/

doch eine jede Farbe absonderlich. Oparto, Wenn du nun unterschiedliche Farben dergleichen Masse vereitet batt/wälgert manes in lange Zapffen / legres aufreinander/wiemandie Farben unter einauder spielend haben, will und wälgert es denn auffs neue zusammen/ so nun selches geschehen/soschneide sie wieder zu sels den Stücken und Scheiben wie zuwor. Qvinto, mußman sogroß als die Arbeit/ Formen von Holfs machen lassen/ wices z. E. das Tisch-Blatt erfordert. diese Forme oder Zange / legt man nun auff einen ebenen glatten Tisch/ druckt hernach die in gleicher Dicke geschnittene Scheiben oder Stücke / neben und hart unter einander last es eine Stunde oder. zwen feben / denn ichneidet man mit einen, groffer dinnen Meffer fein glatt und alles Unebene fein sauber ab / und überfähret es mit einem glatten Holtz auffs beste/ daß es glatt und eben werde/ endlich läst: mans einen Tagoder zwen stehen/und last: es wohlerharten. Septimo, wann es nun so weit ist gebracht worden / muß es nach deme das Giebs = Werck wohl erhartet / mit einen rauhen Wetsstein fein glatt abs.

beschlissen werden/ und darauff mit einen gelindern Stein und pulveristreten Trippel wohl geglättet/ und endelich mit Seisse und Reh-Haaren auffs letzte helle poliret und abgeschlissen wereden. NB. Zu mercken aber ist dieses/daß wenn der Giebs mit Alaun-Wasser auff die letzte nachdem schleissen angessirichen wird/ wird solcher so hart/als ein Stein.

Wie dieser Leim zu unserer Gips: Arbeit zu präpariten.

Wenn man Hauß-Blase und Trasgant 3. Tage lang in Esig wohl weischet/alsdenn mit Tischer-Leim wohl ansmachet/gibt solcher die beste Härte zur Gips-Arbeit.

Eine schöne marmolirte Holt-Arbeit/ zum Exempel Tische/ Saulen/ Eresturen und dergleis chen zu machen.

Zum ersten wird der Gips/ wie es Usual, in einem Ressel oder Pfanne oder irrden Geschirr mit continuirlichen um schäle

schällen/ wie in vorhergehenden gemes det/so lange gekochet/biß er keine Blase mehr auffwirfft / dann er ist gekocht. Willmen nun einen marmelirten Tisch machen/so muß man zu 10. Pfund des also zubereiteten Gipses einen Vierling guten Lein und 3 Maaf Wasser nehmen/ welchen Leim man dann nach Gebühr sieden und zubereiten soll/ darnach thue den Gips in eine Mo'de/vermisches Loth Werg-Asche darunter/mache es mit dem Leim=Wasser au/ knäte es wohl unter einander zu einen etwas festen Teige/ streiche ihn darauf auff eine auffgespans te Leinwand aus/ alsdann einen groben Gips/ so mit Leim-Basser angemachet und darauff gelegt/ in der Dicke als man den Tisch überlegt haben will/ so du nun den Tisch fein untereinander ges andert haben wilt / se nimm von unterschiedenen Farben wie du selbst wilt / ver= mische solche mit Leim-Wasser/wie oben berühret/knäte es auffs beste untereinan= der / damit die Farbe wohl in den Gips friede/alsdenn mache einen blosen Eips mit Leim-Wasser ohne Farben an/ und nimm den gefärbten unter den blofange= made

machten Gips / fnate bende Sachen aufs beste durch einader / serichmeite es zus i reiten Grücklein und leg sie auff Leinwand so groß du een Tisch haben wilst ein baar Finger dick. Darnach thut man erst den grob gemachten Gips auch darauff in der Dicke/als man soldies haben will / und läst es 24. Stunden darauff steben/ alsdenn hebt man die Arbeit auff und thut die Leinwand davon. Endlich nimmeinen rothen Ziegelstein/schütte aber zuvor Waster auff den Tisch und reibe ihn so lange/bis man keinen Leinwandoruck mehr sieher/ so dann police es mit einen Polic-Stein/ und lag den Tisch eine Zeitlang trocknen; Alstann nimmt man Lein-Oel mit einen Kils/ und überfreicht bamit den Tisch/ das er nur überfahren wird darnach freicht man Wachs auf eine Leinewand/ lind überreibet damit den Tisch so sange/ biß das solcher einen schönen Glans bar/ denn hat man die schöne Marmolitte Arbeit auf das beste bereitet.

Wiednes machen muit, wenndu in solder marmolieten Elebeirschöne

Figurea prapaciren wilst.

Wann

Wann du ben dieser Arbeit allerhand schöne Figuren nach Belieben einlegen wilst somustu mit Blenweiß oder Krens de auff den Tisch / was du selber wilst / auffreissen/ solche grabestu dann mit ei= nem zugehörigen Eisen auffs beste aus/ so es nun nett und sauber ausgestochen / fo gieß Wasser darein/eine halbe Stunde darauffstehen / und also wohl anfeuchten laffen/ bann mit einem faubern Tuch wieder wohl austrocknen/benn machft du mit einem nach Belieben gefärbten Leim= Waffer gefochten Gips an- und überstreichest damit die ausgegrabene Figuren auffs beste/lässest es wohl trocknen/ poli= re denn/ wie es zur Gnüge angezeiget/ folder Gestalt machet man nun auff das schönste marmolirte Tische/Gäulen/eder was man selbst fabriciren will.

Wie dergleichen gemahlete Säulen oder Pyramides an der Farbe.
dem Kupsfer ähnlich
zu machen.

Rec. Wohl zubereiten Ruß/vermische solchen mit einen dicken und starcken Leims Leim-Wasserlein/ daß eine schwarze Firste daraus wird/ mit solcher überstreicht man das Gips-Werckaufs beste und lästes wohl trocknen/ nimmt dann eine Purpur-Farbe/streichet solche mit einen Pinsel oder Finger über das Schwarze/sobekömmt es das Ansehen/als sepes das schönste Kupsfer.

Allerley gesprengete Gips-Arbeit zu machen.

Mankanallerlen gesprengte Gips-Alrbeit machen/ wenn man den angemachten Gips drein bröckelt von allerhand Farben/ hernach selvige Bröcklein in zermalmten Lacq gewölgert/ und damit die Rugeln oder andere Sachen bekleibet/ kommt sehr schon.

Eine schöne Massa dem Helssenbein gleich/nachzumachen.

Man nimmt eine grosse Quantität Eperschalen/füllet damit einen Topff an/verlutiret selbigen wöhl/ läst hernach solschen ben einem Töpffer/wenner sein Geschirr brennet/ in seinen Brenn-Ofen mit einsczen/so sindet manhernach in Grzöffnung desselben einen weissen Kalck/wels

welcher/ wenner nicht weiß satt ist / noch einmahl in des Töpfers Brenn-Ofen mit eingesezet werden muß/ solchen stoft man nun flein/ und macht ihn mit einem gu= ten rechtgesottenen Pergament-Leim= Maffer zu einem Teige an/in rechter Dide/ als er senn soll / dann giesset oder dru= d'et man solchen in die Model/ lässet es denn trucken und hart werden/ nimmt es heraus/ sohat man es nach seinen Ge= fallen. NB Man kan solche Bilder oder Figuren von allerlen Farben machen/ wenn man nehmlich besagten Leim-Ru= chen zuvor entweder mit Presilien zu rothen/oder zur grünen Grünspan ic. Farbe farbet / und dann die reinen Per= gament=Abschnittlein darin zu einen rech= ten Leim fiedet.

Schöne Bilder von Schwefel abs giessen und zu formiren.

Man nimmt einen vertifften Modell/schmieret denselben mit Mandel-Oel/als=denn läst man den Schwefel in einem Gesschirk auf einen gelinden Kohl=Feuerzergehen/wann er zergangen/thut man von

von einer Farbe/welche man will Eg.
zur Rothen gemein zart abgeriebenen Zinnober/ zur grünen Grünspan 2c.
darein/rühret es wohldurcheinander/so hat der Schwefel die Farbe/in welche man das Bild hernach verlanget/dann giesset man solchen in die mit Dehlgeschmierten Modelle/so sindet man sein Verlangen/solcher gestalt kan man allerhand schöne Sachen als Bilder/ Contresait/Landsschaften 2c. abgiessen/ und hernach in Rämlein einfassen lassen 2c.

Allerhand schöne Figuren oder Bilder von Holtzugiessen.

Man nimt der klein und subtil abges dreheten oder abgesägten Späne oder Säeg-Mehlvon was für einen Hols du selbst wilt/es mag nun gleich von einerlen oder mehr Holze senn/welches denn wohl gedörrer/ und auff das subtileste gestossen und pulverisitt werden muß/ dessen kar man nun so viel man selbst will/ in Borrath machen und bereiten (NB. man fan zartgemahlnen Feilwurß und zart pulverisitt Helssenbein darunter nach Beschieft

Meben vermengen.) Wennmannun ders gleichen Bilder giessen will/ so nimmt man halb Brunn-und halb Röhren-Wast r/stedet darinnen allerlen wohlries dende Dinge/ als Gewürze/ Kräuter ze. das das Wasser davon schön wohlriechend wird/ dieses wolriechende Wasser giest man nun auf einen guten Theil zarten Pergament=Abschnitteln oder Spane/ last es dren Tage und Nacht dazinnen weis chen und stehen/alsdann thut man 4. Loth Gummi Arabicum und vier Loth Tragant mit dazzu/und lässet es in einen wohl= verdeckten Topff eine Stund oder vier wohl sieden / daß ein rechter Leim daraus wird/denn seiget man es durch ein rein Tuch/nimmt davon so viel man will oder dessen vonnothen hat/thut es in einen rei= nen Topff/rühret besagtes Holk-Mehl darunter über dem Jeuer nach und nach darein/ so man will/ kan man es auch vork allerhand Farben machen: wann mair nun selbige darunter vermischet/als zum Rothen ein wenig Presilge/oder tothe Dinte/oder so fort an. So nun diese Massa so weit gebracht worden / daßes wie ein dicker Bergist/so giesset man solche in die

die zuvor mit Mandel=Oel bestrichene Form/lästes zwen oder dren Tage darin= nen stehen/ und recht erharten/ dann nimmt mans wieder heraus und läss es fein abdrehen / so hat man die allerschönsten Bilder/ so gut und vollkommen als wenn sie ein Bildhauer von Holzauf das kunstlichste verfertiget hatte/ dann fan mans poliren/und einen Glang geben wie man selber will sollen sie aber wohl rie= den/sothue :ulest/ wenn du die Massa giessen wilt/ von einem distilirten Del/ als Zimmt/ Mäglein/ oder Mhodiser= Holk/auch gar nur Wachholder-Oel 2c. so viel darunter vermischet/ ob man sel= bige schwach oder starck wohlriechend has ben will/ dieser Geruch bleibt beständig und vergehet nicht.

Spiegel-Rahmen von Holfzugicfsen / die gleichfals anmuthig riechen.

Rec. Durch ein Sieb geschlagnes zartes Lindenholy/Säg-Mehl misch es mit halb so viel Viol-Wurzel darunter/Rasura ligni Rhodii, menge dieses wohl alles untereinander. Wann du nur mit sol-Halb zu den den operiren must/so nimm ein Pfund reiner Pergament-Spane/Gummi Tragand und Gummi Arabici eines jeden dren oder vier Loth/vermisch es unter einan= der/mithalb Rosen= und Brun= Wasser/ siede es zu einen Leim/ laß ihn durch ein rein Tuch lauffen/damit das garftige das ron komme / dann thue es in einen glasur=, ten Topff/thue die Holk=Mixtur darcin/ rührees wohl untereinander / mische mit-Bucker/abgeriebenen Bisam sammt einen, Rosen=Holk=Deloder eines andern wohlriechenden Dels darunter/rühr es auff: gelinder Wärme solange unter cinander / bis es ein rechter dichter Teich wird. ABill man aber solchen daben von schöner Farbehaben / so thut man solche als zur rothen schönen Bresilgen ze. oder man siedet den Leim mit rothen Bresilgen = Wasser/ und färbtes also nach eigenen Belieben/ als da nimmet manzart pulverisirten Agts. Stein und Benozoe, streuet solchen auff den Teig/würcket ihn so lange aus/ biß es fest gnug ift / dann gieffet man diesen Teigin die darzu gehörigen mit Mandel-Ochl bestrichene Formen / oder Modell / lassetes vier Tage stehen / so wird die Massa so fest/als immermehr ein Helffenbein seynmag/lässet sich auch schneiden/dreshen und handthieren/wie ein sonst ansderes Holzwerck.

Hornso weich zu machen/daß man Bilder darein drucken/oder selbiges in Formen drucken kan.

Mimm ein Pfund Benedisches Goda= Sals/ ein Pfund ungelöschten Kalck/ und so viel Wasser als vonnöthen/dif laß zusammen steden / so lange biß es : wen Theil einstedet / denn stoß eine Feder dar= ein/streiffe sie zwischen zwenen Fingern/ lasset sie die Federnabgeben/ so ist es ge= nung/wo nicht/somuß es langer sieden/ bifes solche Probe thut/dann giesset man es ab/laffet es durch ein reines Tuch lauf= fen/daßesschönlauter wird/ in solcher Laugenunläffet man die Feil-Spane/oder Born=Abschabicht fünf Tage weichen/be= Areicht hernach die Sande mit Del/nimmt dann die Masse heraus / arbeitet und fnå= tet es wohl untereinander/ bises ein fe-Ker Teig wordenist/ daß manihnin For= men drucken kan.

\$ 4

Bil

Bilder und Landschafften / so auf Kupfer: Contresait gestochen / gar nett auf ein Glaßzubringen.

Mimm demnach dergleichen Kupffers stick/es sen was es woll/überstreich es auf benden Seiten mit einen mit Schei= de=Wasser genetzten Pinsel/und laß es wieder trocken werden. Alsdenn nim Venedischen guten Terpentin/ und halb so viel Terpentin= Oel darzu/ rühr es wohl durch einander/trag solche Mixtur mit einem Pinsel/aufdas Glaß/worauff man das Kupffer haben will/fein allge= mach und wohl erwärmet/nach solchen behutsam das Rupffer sauber drauff/daß es keine Rungel bekommet / dann reibe und drucke mit nassen Fingern daß Kupfs fer fein glatt und eben auff das/Glaß/so wird das Papier abgehen/ und die Fi= gur fein durchsichtig auff dem Gliß er= scheinen.

Allerhand Gemählde zuer:

Nimm schönes weisses Hark: 4. Loth/ Zerpentin 4. Loth/ Sandrac 4. Loth/ Leins Lein-Del 4. Pf. doch muß das Harkerst zergehen am Jeuer/dann seihet man es/ das Gummi lässet man in Del weichen/ hernach kochet man alles wohl untereinander/vermischt und verwahret solches wohl untereinander. So du nun mit diesen Firniß saubere Gemählde überstreidesschowerden selbige sehr schön und glänzend davon. Man muß aber die Gemählde/dieweil sie noch naß sind/vor Staub und Unreinigkeit wohl præserviren.

Das fünstliche Wasser/verborgene Schrifften damitzumachen.

Mitum guten Vitriolstoßselchenklein/
thu dessen in ein klein Gläßlein gar ein
wenig/ und laß es in reinen Wasser zer=
gehen/schreib auff ein Papier oder Per=
gament/ laß es trocknen/ so kann es niemand lesen/ vielweniger vor etwas ge=
schriebenes erkennen/ weder kenn Licht/
noch Feuer oder Sonnen/ es sen denn/
daß das Papier durch ein Wasser ge=
zogen werde/ doch muß das Wasser erst
also bereitet werden:

Nimm ein Seidlein lauter Wasser/

thue darein 1. Loth pulverisirten Gallus/ temperire es gar wohl untereinander/seige es hernach durch ein klein Euch/darnach thue das Wasser in ein Gefäß nachdem das geschriebene Papier groß oder klein ist / und solches durchgezogen/sokan man es alsobald/wenn das Papier ertrocknet ist/wieder lesen/wic einen andern Brieff. Wenn man sonsten den Brief per contrarium mit schwarzer Dinte beschriebe / so merckte man den Possen dessoweniger.

Geheime und verborgene Schrifft/ die nicht ein jeder lesen kan.

Man nimmt 1. Ovintlein Salmiac/ flosset solchen klein/und lässet solchen in eis nem saubern Lössel zergehen in kalten Wasser/ damit schreibet man mit einer gants neugeschnittenen Feder auf rein Papier/ und legt solches auf den Ofen oder sonst wohin/ lässet es treige werden/ so kan man keine Schrisst weder sehen noch vermercken/ will mans aber leserlich machen/so kan man es nur über heise Roh-

Roblen halten / so findet sich gleich die Schrifft/daßmanalles deutlich lesen und sehenkan. NB. Man mußim Schreiben nicht klecken/ welches leichtlich gescheben kan/ so man den Salmiac zu viel genom= men hat. Esift der Salmiac eine scharffe Materie, man muß zu einem Loffel voll Wassers gar nur ein wenig nehmen/ ist das Geschribene erft nicht schwartzge= nua/ somustu nur mehr Salmiac tarzu thun/ dann jemehr desselben darinnen ist/ je schwärker es ist. Oder nimm nur denn Salmiae/ Kupffer=Wasser/ und schreibe damit/ wenn du es gnug gegen das Feuer haltest oder in die Rohre legest/ so wird es gelb/ dann kanst du alles wohllesen und sehen.

Eine weisse Schrifft ohne Dinte auff weiß Papier zuschreiben.

Recept. Everschalen/ wosche sie mohl, reibe sie auff einen Reibstein mit Brunn- Wasser auff das zartesie ab/ hernach ihu es in eine Schüssel biß sichs geset hatt geuß das Wasser allgemählich ab/ laß die Ma-

Materien trocken werden/ und hehalte sie/ und wann du es gebrauchen wilst/so nimm Gummi Ammoniac, thue die gelbe Kinden daran/ das andere lege eine Racht in distilirten Eßig/biß daß der Gummi zergehet/darnach seihe es/ und mische ein wenig von dem gemeldeten Pulver darunter/ oder mahle damit was du wilt/so ist es schöner und weisser/ denn das Papier selbsten.

Auf weisses Pappier weisse Schrift, zu schreiben.

Rec. Eperklar/ untermenge es mit gelber. Farbe/ und schreib damit was du nur wilt/ laß es nachmabls recht trocken werden/ das Papier mit schwarzer Farbe überstrichen/ und wenn du es ben Zag oder Nacht lesen wilst/soreibet und schabet man die Buchstaben sein sanstt und mit allem Fleiß/ so lange bis das Schwarze bedeckt wird/ so dann scheinen die Buchstaben sein bell hervor daß du alles wohl lesen und verstehen kanst.

Schrifften zu machen / so nicht vers brant werden können.

Rec. Des allerschärfsten Wein-Eßigs und wohl

wohl zerklofften Eperweiß/und zerlaß Silberglåt darein/mit dieser Mixtur schreibet man
auff ein Papier was einem beliebet / und
wirst das Papier ins Feuer/so werden die Buchstaben in der Flammen bleiben/ und
nicht verbrennen | daß sie ein ieder gar leichtlich wird lesen können / indeme das verbrennte Papier schwarß/die Buchstaben aber
weiß werden heraus kommen/ und also zu
sehen senn.

Schriften zu machen/welche sich nicht ausradiren lassen.

Rec. Ungelöschten Kalck/und Harn von einem jungen Knaben/mische bendes wohl untereinander/und brauche esstatt einer Dinten/was du nun damit schreiben wirst/oder was schon damit geschrieben worden/ lässet sich hernach nimmermehr auslöschen.

Eine Schrifft / so keine Mauß ans gehen/oder fressen wird.

Weiche und siede Wermuth und Aloe im Wasser/von diesen Wasser geuß etwas in die Dinten/so fressen hernach die Mäuse solches ches Papier keines weges/ sondern so sie es riechen/weichen sie davon.

Einen Teich mit Aalen zubesetzen, ohne daß die geringsten darinnen ges wesen/oder hinnein gesetzet worden.

Erstlich schneide eine Sommersprosse von einer Haselstaude/ gehe auff eine Wiese/stich einen länglichten Rasen/ so lang die Sommersprosse ist aus lege den Rasen umgekehrt/ daß das Graß unten zu liegen kommet und die Erden oben/ mache mit dem kleinen Finger eine lans glichte Strieme/ lege die Sommersprosse darein/ und oben auf lege wieder so einen der lange/ und laß es 3. Tage lies gen/wenn du denn darzu gehen und den einen Rasen abnehmen wirst / wirstu ge= wahr werden / daß an fatt der Somers Prosse voller kleiner blaulichter Würmerchen sen/decke den Rasen wieder zu/ und binde solchen mit Bindfaten zusams men/ und wirff ihn in Teich/ so wirstu sehen/ was vor eine Menge Aale du be= kommen wirst.

Alle Fieber gewiß zuvertreiben.

Wenn der Krancke mercket/ daß das Fieber kommen will eine viertel Stun= de vorhero lasse ihn in seine rechte Hand gang voll frisches gutes Korn nehmen/ und sie mit etlichen Schnup-Tückern aufs allerbeste und wärmste verbinden/ laß den Patienten sich ins Bett legen/ und das Fieber erwarten und sich warm halten/ wenn es völlig vorben/somuß der Krancken eine halbe Stunde einen farcken Shweiß balten und keinen Arm aus dem Bette thun/bif das Schwißen vorben/ habe ben der Hand gleich einen Napffoder töpffern Gefäß mit frischer Erde / laß den Krancken worinn das Kom/aus deni Bette thun/ und geschwind auffmachen / das Korn / welches vom Schwißen feucht/laß im Topsfe/da die frische Erdeinneist/säen/und oben auff wieder mit Erde bedecken/denn kan der Krancke auffstehen/den Topff an einem Ort hinseken/wokein Regen oder rauhe Euft hinkommt/ so bald das Korn anfan= let zu schiessen/ und zu käumen/ so bald vird sich das Fieber verliehren/ ausblei= en/und sein Lebtage nicht wieder komen.

Einen töllen Menschen gar kichts lich durch einen Fisch zu curiren.

Wenn die Person am ärgsten wütet/
so sehe man/ raß man ihr etwas eins giebt/ worauf sie schlassen muß/ nimm eine etwas große Schlene/schneide sie auf den Rücken von einander lebendig/ doch auf dem Bauch muß sie gang bleiben/ diesen Fisch/ wie er ist mit Blut und alten andern/binde dem schlassenden Krans den bloß aufm Rückrad/ und laß es lies gen/ biß er erwachet/ so wirst du sehen wie ein gering Mittel nechst Gott ges holssen.

Die Jahn-Schmerzen gewiß und mit leichter Mübe zuvertreiben.

Gehe zu einem jungen Beiden-Baum/spalt solden mitten von einander/ und schneide ein länglicht Stückgen Holk her raus/stochere den Jahn so lange damit/ biß er blutet/ setze es mit samt dem Blute wieder in den ausgeschnittenen Ort

96 (129) 500

Ort ins Bäumden/ und verbinde es wohl und verschiniere es mit QBachs/ baß kein Regen dazu kommen kan/ so bald es anfänget zu verwesen/ ist es gut/ und kommt sein Lebtag nicht wieder.

Das Bluten der Nasen zu vertreiben.

Rec. 2. Loth Victriol. 1. Loth gemein Salk/sehr alte Fenster-Scheiben/welche von Rauch=und Licht-Qualm ziemlich beschmußet/ diese gank klein zu Mehl gemacht/ diese dren Stucke untereinander aufs beste vermischet/wenn einen nun die Masen blutet/nehme min von diesem Pulver nur eine Messerspize voll/und in ein rein ungebraucht Tuch gethan/ und das Blut aus der Nasen darauf sallen lassen/wickele das Läpgen und was drinenen ist zu/und verbinde es/lege es aneisnen leidlichen Ort/da es nicht zu kalt oder zu warmist/Probat.

Mit jedweden Gewehr/es mag Nahe men haben wie es will/3. mahl weiterzu schiessen als soust ordinair.

Erstlich nimmein Pfund Pulver/zertheile solches auf einem Bret/und besprenge ge es mit sechs Loth Campser-Spiritus, und laß die Helfte trucken werden/ darauf streue auf dren Loth des klein gemachten Pfessers dren Loth/ mische das Pulver untereinander/ damit sich bende Materien mit dem Pulver wohl meliren/ mache es wieder breit auf einen Tisch/und laß es and der Sonne aufs beste trucken/ auf daß es zum schiessen tauchlich und trucken genug sehr. Don solchen Pulver nimt man wie gebräuchlich ist/ und labet das Gewehr/ so wirst duzum Erempel nur mit einer Pisstol auf 200. Schritt die gerade Linie erslangen können.

NB. Will man aber die Probe desto kürzer haben und sehen/ ob vorgedachte zwen Materien solchen Effect thun/procediret man solchergestalt: Zum Erempel/wenn das Pulver im Lausse/ darauf wirst einer Erbse groß klein gemachten Campsfer/ und halb so viel zu Mehl gemachten Pfesser/und denn den Vorschlag mit Pappier drauf/ nun seze die Rugel drauf/ und wie gebräuchlich/ Pappier oder den Vorschlag/ so wird man sinden/daß es den Essect thut/ wie der Titul zeiget.

Huf.

Aufeine Art die Läusste zuzurichten/ sogleichmäßigen Effect thun.

Vor das erste muß der Laufft / welchen manzurichten will/ inwendig sorenovice werden/ daß daß pure rohe Eisen/ und kein Rost mehr vorhanden ist/ solchen Laufft füllt man an/ doch nicht derb ge= fopfft/mit Pilsen-Saamen / welcher mit Spiritu Vini rectificatissimo was weniges angefeuchtet worden/ solchen angefüllten Laufft nun legt man auf einen Heerd/welder auf untergelegten Steinen liegen muß/ damit er sich nicht im gluen frum ziehe/ auf benden Seiten des Lauffs se= zet man Back-Steine/ und schüttet glitende Kohlen in selbige Renne/ damit der Laufft ganzlich bedeckt ist/ dieser Laufft bleibt darinnen liegen/ so lange/ bif alle Kohlen abgebrennt/ und der v Lausst von sich selber kalt worden ist/ leglid wird die Schwanz-Schraube ous dem Lausst genommen/ und inwendia wieder aufsbeste/doch ohne Fettigkeit renoviret/ so ist die ganze Procedur gethan/ welches eben so farden Effect hat.

3 2

Cir

Einen Universal-Balsam zu mas chen/soman solchen an einem Ragel oder Pfrieme schmieret/ und einem Hunde oder Henne durch den Kopff schlägt/daß sie nicht davon sterben/ sondern in kurzer Zeit/ wie sie zuvor gewesen/ sich befinden.

Man nimmt eine Kanne distillirten Wein-Eßig/ darein wirfft man 6. Loth Ungerischen Vitriol, welcher pulverifiret worden ist ein und ein halb Loth Poth= Asche/zwen Loth Salmiac zu Mehl gemacht/ solches muß man in der Sonnen dren biß vier Tage stehen lassen/ jedes Tages etliche mahl wohl umrütteln/ bif fid alles aufs beste solvirer hat/ zu sol= dem geust man nun eine halbe Kanne Spiritum Vin. rectificat, und zehen Loth Sauerampffer=Wosser/ und last es wie= der so lang an der Sonnen stehen wie zuvor/ und auch wieder jedesmahl um= gerüttelt/ diese ganze Massa wird nach= mable abgezogen oder distilliret / und was übergehet / ist der Balsam / welcher auch nachfolgende Dinge oder Proben thut. Zum Crempel: wenn man sich verbrennt

brennt hat / einen einzigen Tropffen auf den Schaden wischet / es solches zu keiner Blasen kommen lässest / noch weniger Schmerzen verursachet: item, wenn eis ner mit einem Messer geschnitten / gestochen / oder mit einem Degen gehauen worden / die Wunde vorhero von dem Geblüt reiniget und ausdrückt / ein bis zwen Tropffen auf selvige fallen lässet und einreibt / und darauf nur ein dunn geschlagen Blen vier und zwanzig Stunsden verbunden legt / so schwieret die Wunde nicht einmahl / sondern heilet ohne einigen, Schmerz.

Item: Wenneiner durch den Arm durch und durch gestochen ist/sonehme er nur eine Sprize/wie die Barbier gebrauchen/ drucke zuvor die Wunde rein aus von dem geronnen. Geblüte/ und sprize so dann mit diesem Balsam durch die Wunde/ und lege aufbenden Seiten/wie oben gemeldet/dünn geschlagen Blen/solches laß er gleichfalls vier und zwanzig Stunden liegen/ so ist er teliciter geheilet ohne einigen Schmerz. Und konnen dergleichen unzehlich viel Euren/ wenn daben behutsam verfahren wird/ gethan werden.

3 3

Das

Das Blut den gehauenen Wunden oder der Rasen gar leicht zu stillen.

Man nimmt erstlich ein frisch gelegtes En/ darein macht man oben einer groffer Erbsen großein Loch/und thut das Ener= flar mit samt der Dotter rein heraus/und machet die hohle Schaleauf einen Ofen warm/daraufnimmemandas Blut/ 6 sich nichtstillen will / und schüttet es in die warm gemachte Exerschaale/ und thut darein ein halb Loth zu Mehl gemachten Ungrischen Victiol und verluciret das Ev oben wo das Loch ist mit Gips und QBasser/ sobaldals trucken worden/ schlägt mans in einen Teig/und schickt es in Back-Ofen/ den Augenblick / als das Blut in dem En gerinnet und hart wird/ so bald stillet sich das Blut. Was aber das Nascn-bluten anbetrifft / hatman solche Weitläufftigkeit nicht nothig/ sondern man nimmt nur puren Virriol ohngefehr dren Leib/ awer Doch gedörrt gemein Galz / welches benderkits zu Pulver gemacht werden muß/dieses Palvertbutman in eine wehl verwahrte Schachtel/ und läst es auf dem Ofen warm werden / darein läss der Edweis

Schweissende aus der Rase 8. bif 10. Tropssen fallen/ und macht die Schachtel verwahret wieder zu/ doch etliche mahl darauf umgerüttelt/sowirdes sich in continenti ändern/und das Blut stehen.

Ein gewisses Aurum Sophisticum, welches dem Cronen Gold gleich ohe ne Zuthuung einiges Metalls, sehr hoch zu machen/ woraus man allerhand Arbeit versertiegen lassen kan.

Rec. 12. Loth distillirten Grünspan/ 4.

Loth Gurcume, 4. Loth Tucia Alexandrina, 2. Loth Borrax, 4. Loth Pot-Asche/
diese 5. Species werden aufs kleineste zu Mehl gemacht und untereinander gemisschet/ darauf giesset man 4. biß 5. Loth Lein-Oel/ und mischet nochmabls unstereinander/ daß es alles wohl seucht werde/ drauf hat man einen Liegel im Wind-Ofen stehen/soüber und über glüset/dareintrage die obige Materie in einem Lösselsuccessive ein/wenn alles eingerragen/ und die Massa im Jeuer 3. Stunden lang gestanden/ nimmt man den Liegel

heraus/lässet solchen erkalten/und schlägt selvigen entzwen/ so wird man die Malla sinden/wieder Titul zeiget/nur dieses ist daben zu observiren/das wenn noch einige kleine Gold-Körnerchen sich zeigen/mon die ganze Materie zusammen nehme und mit 2. Loth Poth-Alsche und 2. Loth gemein Silz vermische/nachmahls in einen Ziez gel sezet/und sliessel in einem Stück zusamzmen sinden/wenn selviger beraus genomzmen von sich selver falt/ und entzwen gezeschnissen worden ist.

Das Sympathetische Pulver

Rec. Vitriol 16. Loth/darauf giesse 6. Loth distillirten Wein=Eßig/ welchsben=
derseits in einem neuen verglasurten
Topsf senn muß/dazu thue nachsolgende
Species: zwen Loth zu Mehl gemachte
weisse Riesselsieine/vier Loth alteverrau=
drete Rüchen=Fenster=Scheiben zu Mehl
o macht/6. Loth recht calcinirten Backo=
fen Leimen vier Loth Pfesser/wenn alle
diese besagte Materien im Topsfe/geuß
n ch dazu ein Nössel Salz-Wasser/seze
es so lange zum Feuer/sovon Kohlen/lass
alles

alles einkochen/ so wirst du einen rothste den Stein darinnen finden/ mit diesem procedire solchergestalt: zum Erempel/ wenn einer schwizen wolte ohne das gerinaste einzunehmen/nimmter nur vom vor præparirten Stein/welcher zu Pulver gemacht werden muß/ thut solches in ein enghälfig Glaß/ darauf geust der Patient seinen Urin 2. Finger hoch und wohl unter einander gerüttelt/ und verbindet das Glaß aufs beste/sezet das Glaß auf warmen Sand hintern Ofen/so bald dieses geschehen/ muß sich der Patient zu Bette legen/sowird er anfangen zu schwi= zen/als ob er drey oder vier Betten über sich hätte/wann er nun meinet daß er gnug geschwizet/muß das Glaß vom Ofen weg genommen/ und nur in laulichten Ort gesezet werden / dann stehet er auf/ trucknet sich ab/soist die Sache gethan. Wie die Goldschmiede ihr Gilber egiren / und worinnen das bestes het/ was sie nennen 1. 2. 3. 4. 5.

6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16. Lothig Gilber.

Ein Lothig Silber ist 15. Loth Rupfer und 1 Loth sein.

35

2, Lõa

2. Lothig Silber ist 14. Loth. Kupsfer und 2. Loth sein Silber.

3. Lochig S. ist 13. Loth Bupsfer und

3. Loth fein S.

4. Löthig S. ist 12. Loth Aupsfer und 4. Loth sein S.

s. Lothig S. ist 11. Loth Aupsfer und

5. Loth fein .

6. Lothig 3. ist 10. Loth Kupsfer und 6. Loth fein 8.

7. Lothig S. ist 9. Loth Kupsfer und

7. Loth fein 3.

8. Lothig &. ist 8. Loth Aupsfer und 7.

Loth fein 3.

9. Lothig S. ist 7. Loth Aupffer und 8. Loth sein S.

10. Lothig Silb. ift 6. Loth Aupffer und.

10 Loth fein 3.

11. Lothig Silb. ist f. Loth Bupsfer und

12. Lothig S. ist 4. Loth Bupffer und 12.

Loth fein G.

13. Lothig S. ift 3. Loth Kupffer und 13.

Loth fein G.

14. Loth fein G. ist 2. Loth Aupsfer und 14.

15. Lothig E. ist 1. Loth Kupffer und 15.

Loth fein &.

16. Lothig Silb. ist pur fein ohne Zusaz des geringsten Kupsfers/ welches Loth vor vor 19. Gr. verkaufft wird/ ausser dem bezahlt man das übrige Löthige Silber nicht mehr/ als nach dem Loth/ zum Grempel: ists eilfLöthig/wird vor eilf Gr. bezahlet/und 1. Gr. vor die Legirung ohne den Arbeits=Lohn/wie man von jedweden Loth ordinair nicht mehr als 3. Gr. giebt/es müsse dann vergüldete Airbeit seyn.

Das weise Kupffer zu machen/ worzu war was wenigs Silber kommt/ doch die Probe und Strich als 10. Loe thia halt/ und daraus allerhand Arbeit versertiget werz den kan.

Man läst in einen Tiegel 8. Loth flein zerschnitten Kupffer fliessen/ darauf wirsstmannachgeseztes Pulver/ welchs also præpariret wird: Man thut in eisnen fleinen Tiegel 2. Loth Arsenicum Album, 4. Loth gemein Salz/ 4. Loth Salpeter/2. Loth Bot-Aschen/ und mischet es im Tiegel wohl untereinander/ solchen sezet man ins Feuer unter einer Feuer-Esselund lästs darin im Feuer solang steben/

hen/ biß es fast keinen Tampsfmehr von sich giebet / vor welchen Tampfmansich auch ein wenig hüten/ und nur von fern stehen kan/ dieses Pulvers 2. Loth träat man auf das vorgeschmolzene acht Loth Rupffer / darauf wirfft man 4. Loth des aller subdilest geschlagenen Megings/wieder umgerühret/ und wenn berdes im Fluß stehet/wirsteman 4. Loth fein Silber drauf/und lässets wehl mit einander fliessen. NB. Jedesmahlmit einem glüenden Eisen wohl unter einander gerüh= ret / und in einen Zain gegoffen / aus weldem dann alle selbst verlangte Dinge/so wohl gegossene als geschlagene Arbeit verfertiget werden kan.

Wie alles Gilber/welches Probemäßig/weiß gesotten wird.

Man nimmt einen kupsfernen Kessel und darein einer Hand hoch Rober-Wassesser/wirst darein ein viertel Pfund zu Mehl gemachten rothen Wein-Stein/und 2. mahl so vielgemein Salz/sezeden Kessel über daß Feuer mit der Materie bister kecht/darein wird nun die verfertigte Silber-Arbeit geworssen/welche vorhe-to aber erst muß geglüet worden senn/nur

hur ein wenig/und läsis damit eine viertet Grund kocken/ nimmt den Kessel vom Jeuer/die Arbeit mit einem Holz aus dem Kessel heraus/ und mit einer Bürsse mit kalren Wosser und was wenigs Weinstein sauber abgepuzet. Auf diese Art verfahre 2. bif z. mahl/so ist die Arsbeit verfertiget/wie es die Goldschmiede pslegen zu thun.

Ville Metaillen im Feuer zu versile bern/welches viel beständiger als die kelte Versilberung/ in dem sie Jahr und Taa beständig ist.

Man thue in ein Glaß ein Quentlein ausgebrennet Silber/ darzu giesse ein und ein halb Loth Aquatort, und decke es zu/doch daß das Glaß in gelinde Märnie gesext werde/ innerhalb zwen Stunden wird sich das Silber alles solviret haben/worm man das Elaß folgends voll laublicht Wasser giesset/ darein wirst man eine halbe Hand voll gemein Salz/ so sezet sich das aufgelösse Silber gleich einem Schnee alles zu Boden/laß solches etliche Stunden auf einen warmen Ofen stehen/ und giesse alle wässerige Materie daben/ und giesse alle wässerige Materie daben/

hen/ und giesse alle wässerige Materie das von ab/ das Gilber aber vermische mit etswas wenig subtil gemachten Weinstein/ wenn du nun wilst versilbern / so bestreiche deine Arbeit damit/sie sen gleich von Kupsser/ Meßing 2c. und legs ins Jeuer bis es glütet/ lösche es ab/ und procedire auf solsche Art 2. bis 3. mahl/, nach dem wird das mit procediret im weiß sieden/als wie vorsher berichtet worden/so dann ists fertig.

Allerhand Statuen zu medallisiren.

Man nimmt Gummi Lacq in granis ein halb Pfund Spiritum Vini eben so viel/ lässet bendes eine Stunde wohl zussammen kochen/ doch/ daß man sich wesgen Gesahr des Feuers inacht nimt/und die Hize nicht zu groß macht/ nachdem thue diesen Lacq in ein Glaß/ nimm gesmahlnes Rupssers. Loth/ und darunter gemischt/ verbindet das Glaß wohl / und sezet es an einen warmen Ortz. diß 4. Zasgelang/ täglich etliche mahl umgerühret/ so dann durch ein Zuch geseibet/ und die Statuen 5. diß 6. mahl angestrichen und trocken werden lassen/ so ists fertig/ braucht keine politur.

Wenn

CGG (143) 500.

Wenn du kalt Eisen lothen wift.

Rec. 2. Loth Salarmoniac, 2 Loth gemein Gall/ 2. Loth calcinirren QBeinstein/ 2. L. Glocken-Speiß/6 Loth Spiegglaß. Diese Dinge mitschalle wohl pulverifiret senn! thue soldie zusammen in ein Leinen Tuch/ und verkleib es wohl eines Fingers dick mit bereiteten Leimen / laßes auch wohl abtrocknen/leges dann in eine Scherken/ Kinze eine andere Scherbe drauf/ feze cs in celind Kohlfeiner/laßes gemählig falt werden/ dann gieb mehr Feuer/ biß die Rugelgant glitend iff/so fleuft es zusam= men/ lag es falt werden/ bridy es dann auf/ stoß und reibs wohl/ daßes ein rein Pulver werde; so du nun damit lothen wilt/ so heffte die Stucke auf ein Bret mit den Fingern zusammen / sogenau du immer kanst/lege aber vorher ein Pappier darunter/ und thu des ientgemeldeten Pulvers ein wenig zwischen und oben auf die Fugen/ mache denn auswendig darum ein Kästlein mit Leimen/ daß es doch oben offen sen/ nimm den Borras, thuibn in warmen Wein/ daßer darinne dergehe/ desselbigen Weins streich mit ei= nem Federlein auf das Pulver / so fahet es angusseden/ und wann es nicht mehr feids

seid/soists ganz/ und was der Mandrauf bleibet/ das must du abschleissen/ benn es last sich gir nicht feilen.

Auf Stahl/Eisen oder Waf-

fen zu azen.


simm ein Theil gebeutelte Linden-Kohlen, eil Victriol, 2. Theil Salarn oniac, stoß ...esm, it Eßig/daß es den Echein wie ein dicker L habe. Und wann du äzen wilst/so bestreich die Arbeit zuvor mit Mennig/die mit Lein-Oel tem perir. in voden; laß trocken werden, thue des Teiges eines kleinen Fingers dick darauf, und merck / je warmer je besser es sich äzet/ siebe wohl zu/daß du es nicht verbrennest und wenn es wohl trocker ist, so thue das Pui-

herabund vermisch das Gemählde. Oder:
...mm 2. Theil Grunspan / 1. Theil gemeines
Galz/ soß im Mörsel mirm darzu scharssen
Eßig/ und thue ihm wie oben gemeldet. Oder:
Nimm Victril, Alloun/ Salz/ Galizenstein/
Eßig und Linden-Koblen/mache es wie oben gemeldet / oder nimm 2. Theil Victril, ein drittel
Salarmoniscum, reibs zu sommen aufdem
Gtein mit Harn und leg es aufvorgemeldetes;
allein/daß du eskalt aussegest und 4. oder 5.

Stunden in einen Reller fezeft.

druckts Johann Theovorus Peinfius/1716.





SPECIAL 84-B 21921

THE J. PAUL GETTY CENTER LIBRARY

